

令和5年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市道河川課、子育て支援課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、市児童クラブ連絡協議会代表、私立学校代表

学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
1 亀山小	市道向田・高城線	宮内町	だいわ宮内店入口	買い物客と同時に通り抜けてくる車も多い。ボタン式信号を設置してほしい。	地元の要望により信号を移設(2番へ)した箇所である。	警察	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
2 亀山小	市道向田・高城線	宮内町	宮下団地からバイパスに出でくる交差点	見通しはよいが、コスモス駐車場入り口付近のため、時間帯によっては車の往来が激しい。ボタン式信号を設置してほしい。	信号設置箇所である。	警察	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
3 亀山小	市道向田・高城線	花木町	中越バルブ工場入口交差点	交差点が複雑であり、大型トラックの出入り口にもなっている。歩車分離式信号機を設置してほしい。	現況の信号サイクルを変更することは、運転手が混乱を招くため、要望のあった歩車分離式は設置できないと判断。 学校による安全指導の継続。	警察	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
4 亀山小	市道御陵下・下五代線	五代町	久留須地域の三叉路	五代方面から来ると右カーブの下り坂になっている。ロードミラーはあるが道幅が狭い。歩道用道路舗装かガードレール設置をお願いしたい。	車両通行への安全対策として、「対向車注意」の路面標示を設置しているため、状況を注視する。学校による安全指導の継続。	市	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
5 亀山小	市道五代・大小路線	宮内町	堤防沿いの道路	道幅が狭いが、車の交通量が多く、スピードを出す車も見られる。また、カーブになっているため見通しも悪く危険性が高い。トラックの出入りも多い。スピードを落とすための道路舗装の工夫をお願いしたい。	安全対策向上のため、新たに「学童注意」の文字を路面に2箇所設置。	市	路面標示設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
6 亀山小	市道及び農道(五代団地付近) (農道宮内13号線) (農道宮内11号線)	五代町	五代団地近くの用水路	道路横すぐのところに、広い用水路があるため、転落の危険性がある。特に、雨天時は水かさも増し危険である。また、夜は街灯がなく危険である。水路に沿った柵を設置してほしい。	用排水路としての利用があるため、現状において管理上蓋の設置は困難と判断。学校による安全指導の継続。	市	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
7 亀山小	市道及び農道(五代団地付近) (市道上川内・五代線) (市道宮内・西口線)	五代町	五代団地からバイパスに出る用水路	用水路に蓋がない。また、道幅も狭いため通勤時間と重なると用水路に落ちる可能性がある。水路に沿った柵を設置してほしい。	一部市道については、反射材設置により転落への予防措置を実施している。高低差が低く用排水路としての利用がある箇所については、防護柵の設置は現状困難であり蓋の設置も管理上困難と判断。学校による安全指導の継続。	市	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
8 亀山小	市道御陵下・下五代線 市道上川内・五代線	五代町	五代団地近くの交差点	見通しが悪く、車が来ているかどうかの判断が難しい場所である。交通量も多く、スピードを出す車も多い。ボタン式信号を設置してほしい。	道路幅員が狭く、横断歩行者の待機場所がないため、要望のあった押しボタン式信号機は設置できないと判断。 学校による安全指導の継続。	警察	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
9 川内小	国道3号	向田町	川内小学校	日暮地区・金剛地区約50名の児童が利用している。朝の登校の時間帯は自転車が多く行き来しており、登校する児童と自転車との接触等起こっており、大変危険である。児童には、歩道をひもがらす、できるだけ左側を歩行するように指導している。道幅の関係で難しいとのことだったが現状より、歩行者と自転車が分かれて通行できるように整備してほしい。	【警】歩道幅員が3.5mないため、歩行者と自転車の分離フェンス等が設置できないと判断。自転車は歩道の車道側、歩行者は歩道の沿道側を通行するよう学校による安全指導の継続。 【国】県警の指定ができないことから、学校等での安全指導の継続。	警察 国	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし) R3-3と重複
10 川内小	国道3号	向田町	川内小学校	日暮地区・金剛地区約50名の児童が利用している。朝の登校の時間帯は自動車の通行が大変多く、横断歩道が摩滅で色が分からず、大変危険である。児童には近くの歩道橋を通行するように指導をしているが、交通事故も起こっており、再度、塗装をして、横断歩道がはっきりと分かるように整備してほしい。	横断歩道表示の摩滅を認めたことから補修予定。	警察	補修上申済 学校安全指導完了		
11 隈之城小	市道坪塚・佛生線	宮崎町	隈之城川・「みずのて橋」横	横断歩道がない。車の通りも多く、横断が危険。横断歩道を設置してほしい。	カーブで見通しが悪いことから、要望のあった横断歩道は設置できないと判断。 学校による安全指導の継続。	警察	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし) R4-4と重複
12 隈之城小	国道3号	中福良町	県道荒川川内線との合流箇所	車両が一時停止線を越えて止まる。白線が薄くなり見えにくい。路面に「止まれ」の文字表記やゼブラ表示、ポストコーン等の設置をお願いしたい。	横断歩道、停止線の補修。 ゼブラ表示とポストコーンの設置。	国	横断歩道・停止線補修完了 ゼブラ表示・ポストコーン設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし) R4-32と重複
13 隈之城小	県道313号荒川川内線	隈之城町	薩摩川内市隈之城町54番地	歩道が狭い。緑石やガードレールもなく、車両との接触等が心配される。歩道の拡張や緑石の設置をお願いしたい。	現在、他工区の事業中であり、早急に着手できないため、学校で安全指導を継続。	県	学校安全指導完了		
14 平佐西小	市道平佐・大明神線	平佐町	平佐西小駐車場	特に雨の日の送迎時は、川内駅側が渋滞する。県道側から一般車輛も通行するため、児童が横断する際に危険である。横断歩道の設置、時間帯進入禁止区域指定をお願いしたい。	歩行者の待機場所が、駐車場の出入口付近で危険なため、要望のあった横断歩道は設置できないと判断。 保護者との横断や教職員等による立哨等の安全対策の継続。	警察	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
15 永利小	県道333号川内郡答院線	永利町	ファミリーマート永利店	大型車をはじめ、交通量が多く、歩道がないため危険。通学の安全確保のため歩道を設置してほしい。	歩道整備及び外側線と歩車分離標の設置。	県	一部区間歩道整備完了 外側線・歩車分離標設置完了 学校安全指導完了		R4-9と重複
16 永利小	市道馬場・掛川線	永利町	田中商店	道路が狭く、カーブで見通しも悪い。特に登校時は自動車も多い。歩道の設置あるいは道路の拡張をお願いしたい。	事業継続中であり、令和8年度完了予定。	市	改良工事事業継続中 学校安全指導完了		R4-10と重複

令和5年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市道河川課、子育て支援課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、市児童クラブ連絡協議会代表、私立学校代表

学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
17 高来小	市道本町・白谷線	高城町	バス停 (高城麓～高城本町～矢立三文字)	見通しが悪く歩道がない箇所、竹が歩道に被さっている箇所、歩道に苔が生えており滑りやすくなっている箇所など歩行が危険である。歩道の改修・修繕、草木の定期的な伐採をお願いしたい。	区間的に防草対策を行い、今後も継続的な伐採対応を行う。	市	区間的防草対策完了 学校安全指導完了		R4-11と重複 対応完了(今後更新なし)
18 高来小	県道吉川川内線	高城町	バス停 (上手入口～中山の北側)	300mくらい歩道があるが、歩道がなくなり白線で仕切られているだけの箇所もあり、道幅も狭く危険である。歩道の拡張・改修をお願いしたい。	区画線を設置し、安全確保を保つ。歩道整備については、現在、他工区の事業中であり、早急に着手できないため、学校で安全指導を継続。	県	区画線設置完了 学校安全指導完了		
19 高来小	県道吉川川内線	高城町	バス停 (高城麓上～上手入口)	道路東側には歩道が設けられたが、西側は路側帯が狭く草木も生い茂る時期があり、中学生の自転車登校が危険である。大型車の往来も増えている。歩道の改修・修繕、草木の定期的な伐採をお願いしたい。	伐採、路面清掃の実施。歩道整備については、現在、他工区の事業中であり、早急に着手できないため、学校で安全指導を継続。	県	伐採・路面清掃完了 学校安全指導完了		
20 高来小	市道本町・白谷線	高城町	本町自治公民館	見通しが悪く歩道がない箇所がある。緑のラインが引かれたが、近年京セラ拡張工事に伴う大型車の往来が激しく、さらなる対応を要望する。歩道の拡張・改修をお願いしたい。	路側のカラー化を実施済。京セラの拡張工事に伴う工事車両の安全対策について、工事関係者へは周知済。歩道拡張は用地収収を伴うため、現状困難と判断。学校での安全指導を継続。	市	路面カラー化完了 工事関係者への周知済 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
21 市比野小	県道42号川内加治木線	樋脇町市比野	山下歯科	横断歩道で歩行者が待っていても自動車が進んでくれない。付近では自動車どうしの事故も多く過去に死亡事故も起きている。信号機を設置してほしい。	隣接の番号と位置が近いため設置できないと判断。取締り強化。	警察	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
22 市比野小	県道39号串木野樋脇線	樋脇町市比野	市比野小学校入口横断歩道	小学校方面への左折車と登校中の自転車通学生が出会い頭に衝突する危険性がある。減速せずに通過する車両も多い。「児童横断中」、「この近く横断歩道」などの看板を設置してほしい。	どのような看板がよいか、どこが設置するかを協議する。一定の路面標示は施工済であるが、不足分があれば検討したい。学校での安全指導も継続。	県	学校安全指導完了		
23 市比野小	県道39号串木野樋脇線	樋脇町市比野	奥旅館～元福寿堂	交通量が多いが、道幅が狭く歩道もない。「通学路」や「減速」を促す表示を行ってほしい。	どのような看板がよいか、どこが設置するかを協議する。一定の路面標示は施工済であるが、不足分があれば検討したい。学校での安全指導も継続。	県	学校安全指導完了		
24 市比野小	県道39号串木野樋脇線	樋脇町市比野	和田バス停前 横断歩道	横断歩道付近でスピードを落とさない車両が多い。歩行者がいても停車しない車両が多い。「児童横断中」、「この近く横断歩道」などの看板を設置してほしい。	どのような看板がよいか、どこが設置するかを協議する。一定の路面標示は施工済であるが、不足分があれば検討したい。学校での安全指導も継続。	県	学校安全指導完了		
25 市比野小	県道39号串木野樋脇線	樋脇町市比野	消防団市比野中央分団	横断歩道付近でスピードを落とさない車両が多い。歩行者がいても停車しない車両が多い。「児童横断中」、「この近く横断歩道」などの看板を設置してほしい。	どのような看板がよいか、どこが設置するかを協議する。一定の路面標示は施工済であるが、不足分があれば検討したい。学校での安全指導も継続。	県	学校安全指導完了		
26 入来小	市道麓中央線	入来町浦之名	国道328号入来支所手前の道路及び横断歩道	スピードを出して通過する車も多く、横断歩道で児童が待っていても一旦停止をしないため危険である。標識の設置や停止線並びに道路へ色を付けた通学路であることがわかるよう希望する。	【市】安全対策向上のため、新たに「学童注意」の文字を路面に2箇所設置。 【警】取締り強化。	市 警察	路面標示設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
27 入来小	国道328号	入来町浦之名	大宮神社社務所近くの横断歩道	交通量も多く、右側に歩道がなく、横断歩道までも危険である。白線を引き直し、横断歩道までの安全確保対策をお願いしたい。	区画線の引き直し	県	区画線設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
28 入来小	市道湯ノ木場線	入来町副田	愛宕・八風から坂出に出る下り坂	見通しが悪く、交通量も多い。自転車も下り坂のためスピードを出し、飛び出しがちになる。飛び出し注意や不審者対応など注意を促す立て看板などの設置をお願いしたい。	安全対策向上のため、「急カーブスピード落とせ」の文字を路面に1箇所設置。	市	路面標示設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
29 大豊小	県道333号線川内祁答院線	祁答院町下手	大村報徳学園	一箇所だけが道幅が狭くなっており、普通車・大型車の離合ができない。児童の登下校が危険な場所である。道路拡張できたらありがたいが、無理な場合は、道路手前に児童が登校することがわかる看板を改めて設置してほしい。	道幅が狭い区間の路肩部のカラー舗装、前後に「学童注意」の路面標示及び既存看板の更新。	県	令和6年度内施工完了予定 学校安全指導完了		R4-20と重複
30 大豊小	県道333号線川内祁答院線	祁答院町下手	大村報徳学園	雨がひどく降るときには、横の斜面から水が滝のように流れてくる。歩道も川になるので、歩くことが困難で危険である。山水が川に流れる土管の横が滝になっているので、全ての水が、土管に流れるようにしてほしい。	歩道の山手側にある側溝のコンクリート蓋をグレーチング蓋に交換。	県	交換施工完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
31 上手小	県道391号下手山田帖 佐藤県道396号薩摩祁答院線	祁答院町上手	上手小学校校庭西側交差点	見通しが悪い、車の停止線が道路の接合部にかかっており、自転車と車の接触が想定される。停止線を後方にずらしてほしい。	停止線を手前に移設する。	警察	移設上申済 学校安全指導完了		
32 蘭牟田小	県道51号宮之城加治木線	祁答院町蘭牟田	蘭牟田郵便局	スピードを出す車や大型車両の往来が多い。交通量は少なめである。「子どもに注意」等の看板を設置してほしい。	「学童注意」の路面標示設置。	県	路面標示設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし) R4-24と重複
33 里小	市道一之段線	里町里	里小学校	学校の剪断が巨木化し、市道にはみ出ている上、倒木落下の危険性がある。学校のPTA作業では対応できないので、対策をお願いしたい。	教育総務課にて伐採作業に向け対応中。	市	伐採作業へ対応中 学校安全指導完了		
34 里小	市道石踊線	里町里	里小学校	通学路ではないが、学校に近く災害時の避難経路であり、防空壕跡でもあるため、災害時の倒壊が懸念される。市道であるため、対策をお願いしたい。	現状工事の必要性がなく、定期的に状況確認を行う。学校で安全指導を継続。	市	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)

令和5年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市道路河川課、市子育て支援課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、市児童クラブ連絡協議会代表、私立学校代表

学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
35	川内南中 県道336号山田隈之城線	平佐町	愛甲商店跡	登下校の時間帯の通行量が非常に多いにもかかわらず、道路幅が非常に狭いため、接触事故等が過去に発生している。道路幅を拡張し、自転車走行レーンを設置してほしい。	【県】現在、特定交通安全施設等整備事業限之域工区で事業実施中。 【警】道路拡張事業実施中で道路拡張後に検討を予定。	県警察	事業実施中 学校安全指導完了		R4-25と重複
36	川内南中 県道313号荒川川内線	隈之城町	城光寺	登下校の時間帯の自動車の通行量が多い上に、道路幅が狭く、過去に事故が発生している。隈之城小学校までの道路は特に危険性が高い。道路幅の拡張と自転車レーンの設置をお願いしたい。	【県】現在、他工区の事業中であり、早急に着手できないため、学校で安全指導を継続。 【警】道路拡張後に検討。	県警察	学校安全指導完了		
37	川内南中 県道336号山田隈之城線	隈之城町	隈之城交差点	登下校の時間帯の自動車の通行量が多い上に、道路幅が狭く、過去に事故が発生している。隈之城小学校までの道路は特に危険性が高い。車道の車幅の拡張をお願いしたい。	現在、他工区の事業中であり、早急に着手できないため、学校で安全指導を継続。	県	学校安全指導完了		
38	川内南中 県道336号山田隈之城線	宮崎町	団子屋	自転車並走可の歩道が設置されているが、反対側の車線にて自転車と自動車の接触事故が過去に発生している。道路幅の拡張と自転車レーンの設置をお願いしたい。	道路片側は、自転車歩行者道が整備されており、こちらを通行するよう学校で安全指導を継続。	県	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
39	樋脇中 市道上之湯城之下線	樋脇町市比野	市比野記念病院	串木野樋脇線(39号線)が危険なため、裏道を通って登下校するように指導しているが、その道路が田んぼ沿いで街頭もなく、冬の下校時などは真っ暗な状態で危険である。早急に街灯を設置してほしい。	街灯(防犯灯)設置は、自治会等に相談するようお願いしたい。	市	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
40	樋脇中 市道上之湯新開線	樋脇町市比野	市比野小学校	串木野樋脇線(39号線)が危険なため、裏道を通って登下校するように指導しているが、その道路が田んぼ沿いで街頭もなく、冬の下校時などは真っ暗な状態で危険である。早急に街灯を設置してほしい。	街灯(防犯灯)設置は、自治会等に相談するようお願いしたい。	市	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
41	祁答院中 県道396号薩摩祁答院線	祁答院町下手	祁答院グラウンド 川薩機工	法面工事中。土砂が流失して、すべりやすい。工事の早期完了と自転車通行への配慮をお願いしたい。	今年度は、昨年から着手した東側斜面の法面対策が完成した。残る西側斜面についても、法面対策の早期完成に努める。	県	法面対策施工継続中 学校安全指導完了		R4-29と重複
42	東郷学園 県道344号東郷山田宮之城線	東郷町山田	山田郵便局	山肌から小石が落下してくる。また、大雨が降ったら土砂崩れが起きてもおかしくない状況である。また、外灯がないため夜道は真っ暗である。この道を中学生は自転車通勤している。法面工事と多数の街灯の設置をお願いしたい。	【県】一部区間において、落石防止柵を設置した。法面対策については、工法検討をする。 【市】街灯(防犯灯)設置は、自治会等に相談するようお願いしたい。	県市	一部区間落石防止柵設置完了 学校安全指導完了		
43	東郷学園 市道平上水流三ヶ郷線	東郷町斧刈	東郷学園 東郷幼稚園	抜け道の途中から、片側が竹林になっており、そこに車が転落しないようガードレールが設置してあるが、途中から設置されていない。道もせまいため、対向車が来た際、児童生徒が避けようとする。転落防止柵等がないため、今度は児童生徒が容易に転落してしまう可能性が十分あり危険な状況である。転落防止柵等の設置をお願いしたい。	安全対策として危険箇所へ「ガードレール」を17m設置。	市	ガードレール設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)

令和4年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市道路河川課、子育て支援課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、市児童クラブ連絡協議会代表、私立学校代表

●●	学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
1	亀山小	県道44号(京泊大小路線)	宮内町	セブンイレブン薩摩川内宮内店周辺の歩道	緑石はあるが、ガードレールがないため、児童が道路にはみ出してしまふ危険性がある。トラック等の大型車の通行も多い。ガードレール設置を希望する。	現状を調査したところガードレールの設置は困難と判断。危険な箇所を優先に横断防止柵の設置を検討。通常は緑石での対応。	県	設置検討中 学校安全指導完了		
2	亀山小	市道宮内・松本線	宮内町	セブンイレブン薩摩川内宮内店付近	信号待ちの車とセブンイレブンにきた車とで、道幅が狭くなり危険である。ミラーの設置を希望する。	歩道の防護柵や信号機が設置されているためカーブミラーの設置は必要が無いと判断。車両運転者への注意喚起のため「学童注意」文字の路面標示を設置。	市	路面標示設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
3	川内小	市道金剛・葉山線	宮崎町	向田踏切付近	道幅が狭く、路肩が土手になっている。さらには右カーブになっているため正面からの走行車が確認しにくい。土手の整備及び標識設置を希望する。	民有地であることから抜本的な対策は現状困難であり、道路幅員から看板の設置箇所の確保も困難と判断。草木の伐採は、土地所有者で日常的に管理中。	市	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
4	隈之城小	市道坪塚・佛生線	宮崎町	みずのて橋付近	横断歩道がない。車の通りも多く、横断が危険なため、横断歩道の設置を希望する。	現地調査をしたところ、カーブ付近でより危険を誘発する恐れがあることから、設置は困難と判断。	警察(市)	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
5	平佐東小	市道庄込・瀬越線	中村町	瀬越公民館付近	がけ崩れ・落石のおそれがあるため、土止めの対応を希望する。	民有地であることから抜本的な対策は現状困難。注意喚起のため「通行注意」などの看板設置を検討。	市	看板設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
6	水引小	県道338号(京泊草道線)	水引町	川内港入口～川内港	路側帯の白線が消えているため、白線を引いてほしい。	痛んだ舗装の補修。区画線の引き直し。	県	舗装補修完了 区画線復旧完了 学校安全指導完了		R4-26と同じ 対応完了(今後更新なし)
7	水引小	市道草道・平島線	水引町	水引こども園前	雨が降ると、歩道に水がたまり歩けないため、車道に飛び出して歩行している。排水工事を希望する。	歩道部への水溜まり対策として床版への水切りを施し排水処理で対応。排水対策として道路に排水パイプを設置。	市	排水処理対応中 排水パイプ設置完了 学校安全指導完了		R4-27と同じ 対応完了(今後更新なし)
8	水引小	浜田里道	西方町	西方駅から西方小へ抜ける遊歩道	雨天時に川が増水し、歩道がぬれて滑りやすいため、排水工事を希望する。	排水工事による滑り止めの抑止は困難と判断。水溜まり解消のため、通路面のコンクリート補修を検討。	市	補修工事完了 学校安全指導完了		R4-28と同じ 対応完了(今後更新なし)
9	永利小	県道333号(川内祁答院線)	永利町	ファミリーマート永利店～里自治会	大型車をはじめ、交通量が多く、歩道がないため危険であることから、程の設置を希望する。	簡易歩道の設置工事を検討。	県	工事発注完了 設置工事対応中 学校安全指導完了		
10	永利小	市道馬場・掛川線	永利町	永利町1460-1付近 田中商店前交差点を山田小原方面へ下る道路。	工事区間で現在も道路が狭い箇所があり、カーブで見通しも悪い。特に登校時は自動車も多いため、道路拡張を希望する。	改良工事継続中。	市	改良工事継続中 学校安全指導完了		
11	高来小	市道本町・白谷線	高城町	バス停 高城麓～高城本町～矢立三文字	見通しが悪く歩道がない箇所、竹が歩道に被さっている箇所、歩道に苔が生えており滑りやすくなっている箇所など歩行が危険なため、歩道の改修・修繕を希望する。	【県】伐採作業と歩道の清掃作業の対応。 【市】歩行に支障となる歩道部の伐採と防草対策工事、また、歩道未整備箇所の路側カラー(緑色)化を対応。	県市	伐採作業・清掃作業完了 防草対策工事完了 路面カラー化完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
12	高来小	県道341号(吉川川内線)	高城町	新幹線高架下付近 バス停 上手入口～中山の北側	300mくらい歩道があるが、歩道がなくなり白線で仕切られているだけの箇所もあり、道幅も狭く危険であるため、歩道の拡張・改修を希望する。	現在工事中である高来工区の早期完成を図り、要望箇所については通学児童の人数や交通事故の発生状況、用地協力の可否等、総合的に判断し、対応を検討。	県	対応検討中 学校安全指導完了		
13	高来小	市道本町・白谷線	陽成町	バス停 白谷付近	バスを降りる場所の側溝に蓋がなく危険である。以前バスから降りた児童が物を落としてとても危険であったため、側溝への蓋設置を希望する。	基準に基づく二車線の道路であり幅員も十分確保されていることから蓋の必要性は低いと判断。	市	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
14	市比野小	県道39号(串木野樋橋線)	樋脇町市比野	笹原橋付近	仮設橋工事中。道幅が狭く路側帯のみでトラックなどの交通量が多く、季節によって朝日と信号機の方向が重なり、信号が赤でも通る自動車が見られるため、仮設の歩行帯設置を希望する。	現在工事中である市比野工区の早期完成に努めるとともに、工事業者等と連携を取り児童の安全確保を対応。仮設歩行帯の設置を検討。	県	仮設歩行帯設置検討中 学校安全指導完了		
15	市比野小	市道上之湯城之下線	樋脇町市比野	入菜食堂～保健センター	歩道がない箇所があり、通学時間帯が通勤時間帯と重なるので危ないため、制限速度の表示を目立たせてほしい。	【警】現場を確認した結果、最高速度30kmの標識が適切に設置されている状況であった。道路幅員が狭いため、標識版のサイズを大きくすると、車両が標識に接触してしまう可能性があることから対応は困難であると判断。 【市】「スピード落とせ」や「通学路」などの路面標示の設置を対応。	警察 市	路面標示設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
16	入来小	市道麓中央線	入来町浦之名	国道328号を入来麓郵便局方向へ 入来支所手前の三叉路並びに支所前の道路	市比野方面から一旦停止であるが、カーブで見通しが悪く、車がしっかりと一旦停止をしないと危険である。また、スピードを出して通過する車も多く危険であるため、標識設置や道路への着色を希望する。	【警】現場を確認した結果、一時停止線の摩耗を認めたことから、補修予定。また、一時停止の取締りを強化する。 【市】直線区間に車両運転者への注意喚起のため「スピード落とせ」文字の路面標示の設置とT字交差点の消えかかっているT字マークの引き直し。	警察 市(県)	停止線・T字マーク復旧完了 路面標示設置完了 交通指導取締強化中 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
17	副田小	市道辻原新町線	入来町副田	薩摩川内市入来町副田2030番地	副田小学校正門下歩道の側溝蓋に隙間があり児童の登下校が危険であるため、側溝蓋の隙間を塞いでほしい。	蓋の隙間を塞ぐ修繕工事実施。	市	修繕工事完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)

令和4年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市道路河川課、市子育て支援課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、市児童クラブ連絡協議会代表、私立学校代表

№	学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
18	黒木小	県道396号(薩摩祁答院線)	祁答院町黒木	黒木小学校正門前	横断歩道の線が消えているため、線を引いてほしい。	横断歩道表示の摩耗を認めたことから補修予定。	警察	横断歩道復旧完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
19	大妻小	市道大村団地2号線	祁答院町下手	祁答院下手2794付近 Aコープ大村店横の坂道	坂道の「止まれ」の表示がなくなっている。坂の上に公園があるため児童がよく通る場所。以前、交通事故も発生しているため標識設置を希望する。また歩道表示もお願いしたい。	【警】標識設置等については、交通量調査等を実施したところ条件に合致しなかったことから、一時停止の規制の設置は困難と判断。 【市】「止まれ」標示については対応。その他については道路幅員が狭いため設置は困難と判断。	警察 市	路面標示設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
20	大妻小	県道333号(川内祁答院線)	祁答院町下手	祁答院町下手4470付近 大村報徳学園近くの狭い道路	一箇所だけが道幅が狭くなっており、普通車・大型車の離合ができない。児童の登下校が危険な場所である。道路拡張を希望する。	事業実施に向け用地交渉継続中。用地協力が得られた場合は整備を進める。	県	用地交渉継続中 学校安全指導完了		R3-35と重複
21	上手小	県道396号(薩摩祁答院線)	祁答院町上手	神村自動車前県道	歩道があるが、ガードレールがなく、危険。先日自動車も歩道に乗り上げる事故があったため、ガードレール設置を希望する。	歩道と車道が緑石で分離されており、ガードレールを設置することは困難であると判断。視線誘導標の設置を検討中。	県	視線誘導標設置検討中 学校安全指導完了		
22	上手小	県道396号(薩摩祁答院線)	祁答院町上手	上手小学校前三叉路	歩道の線がなく、車道との境が分からないため、白線を引いてほしい。	区画線の引き直し。	県	区画線復旧完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
23	上手小	県道396号(薩摩祁答院線)	祁答院町上手	上手小学校前三叉路	今にも崩れそうな廃屋がある。台風の際はいつも物が飛んでこないか、家が崩れないか心配であるため、解体を希望する。	持ち主にこれまでの経緯を説明し、対応について依頼。 対応について継続して依頼。	市	依頼済・対応継続中 学校安全指導完了		市建築住宅課による対応
24	蘭牟田小	県道51号(宮之城加治木線)	祁答院町蘭牟田	蘭牟田郵便局	スピードを出す車や大型車両の往来が多い。交通量は少なめではあるが、信号機の設置はできないか。	現場確認及び交通量調査を実施したところ、滞留スペースが狭く、交通量も条件に合致しなかったことから設置は困難と判断	警察	学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
25	川内南中	県道336号(山田隈之城線)	宮崎町	宮崎交差点から川内南中へ向かう道路沿い	電柱が2本歩道に立っており、その間の車線幅が実質狭くなり、自動車が通行時に歩道に入り込むこともあり危険である。電柱の移設や道路の拡張を要望。	電柱管理者に情報提供済み。道路の拡張については、用地協力の可否等、総合的に判断。	県	電柱管理者と協議中 学校安全指導完了		
26	水引中	県道338号(京泊草道線)	水引町	川内港入口から川内港	路側帯の白線が消えているため、白線を引いてほしい。	痛んだ舗装の補修。 区画線の引き直し。	県	舗装補修完了 区画線復旧完了 学校安全指導完了		R4-6と同じ 対応完了(今後更新なし)
27	水引中	市道草道・平島線	水引町	水引こども園前	雨が降ると、歩道に水がたまり歩けないため、車道に飛び出して歩行している。排水工事を希望する。	歩道部への水溜まり対策として床版への水切りを施し排水処理で対応。 排水対策として道路に排水パイプを設置。	市	排水処理対応中 排水パイプ設置完了 学校安全指導完了		R4-7と同じ 対応完了(今後更新なし)
28	水引中	浜田里道	西方町	西方駅から西方小へ抜ける遊歩道	雨天時に川が増水し、歩道がぬれて滑りやすいため、排水工事を希望する。	排水工事による滑り止めの抑止は困難と判断。 水溜まり解消のため、通路面のコンクリート補修を検討。	市	補修工事完了 学校安全指導完了		R4-8と同じ 対応完了(今後更新なし)
29	祁答院中	県道396号(薩摩祁答院線)	祁答院町下手	祁答院グラウンド～川薩機工	竹や木が倒れている箇所があり、土砂が崩れる恐れがあるため、歩道に覆いかぶさってきている竹や木の伐採をお願いする。	通行に支障がある竹や木の伐採作業の対応。	県	伐採作業完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
30	川内小	国道3号	冷水町	冷水町362付近から川内駅方面下り坂の歩道	歩道に柵がなく、歩行者に危険である。柵の設置を希望する。	車両用防護柵の設置。	国	車両用防護柵設置対応中 学校安全指導完了		
31	水引小	国道3号	水引町	井手平橋から水引中方向の内カーブ付近	見通しが悪く、歩道が狭い。歩行者と車道が近く、接触の可能性がある。横断防止柵の設置を希望する。	横断防止柵の設置。	国	横断防止柵設置対応中 学校安全指導完了		
32	隈之城小	国道3号	中福良町	薩摩川内市尾白江町2121番地付近市街地から尾白江方面へ向かう隈之城バイパスから下ってきた箇所	車両が一時停止線を越えて止まる。白線が薄くなり見えにくい。路面に「止まれ」の文字を書く。ゼブラ表示とポストコーン等を設置を希望する。	【国】ゼブラ表示とポストコーン等の設置。 【警】停止線の補修。	国 警察 (県)	ゼブラ表示設置完了(R6) ポストコーン設置完了(R6) 停止線補修完了(R6) 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
33	隈之城小	県道313号(荒川内線)	隈之城町	薩摩川内市隈之城町54番地付近ワークマンプラス薩摩川内店前道路	歩道が狭い。緑石やガードレールもなく、車両との接触等が心配される。歩道の拡張。緑石の設置を希望する。	通学児童の人数、交通事故の発生状況、用地買収の同意の有無等、総合的に判断。	県	対応検討中 学校安全指導完了		
34	入来小	市道(県道山田入来線へ)	入来町浦之名	清色橋付近交差点	清色橋方面へ斜向かいから車両が減速せず出づるため危険である。市道出口を一旦停止にしてほしい。	【警】現場確認を実施したところ、一時停止設置条件に合致しなかったことから困難と判断。 【市】法定外の停止線と「止まれ」文字の路面標示の設置。	警察 市	路面標示設置済 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
35	東郷学園	市道東園線	東郷町烏丸	薩摩川内市東郷町烏丸2203-3付近村尾商店横交差点	スクールバスの停留所付近である。市道から県道へ出る車両が多く減速しないこともあるため危険である。市道出口を一旦停止にしてほしい。	【警】一時停止設置については、条件に合致しなかったことから困難と判断。 【市】「学童注意」の路面標示の設置。	警察 市	路面標示設置済 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
36	永利小	県道333号(川内祁答院線)	永利町	高江病院から空港道路へ出る交差点付近	右折専用レーンの設置を要望する。	新規事業化に向けて検討。	県	新規事業化に向けて検討中 学校安全指導完了		

令和4年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市道路河川課、市子育て支援課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、市児童クラブ連絡協議会代表、私立学校代表

№	学校名	路線名	箇所住所	目標物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
37	東郷学園	県道344号(東郷山田宮之城線)	東郷町斧刈	五社上構造改善センター前	登校時間、スピードを出す車の量も多い。横断歩道もなく、横断歩道のないところを渡って登校しているため、横断歩道を設置していただきたい。	【警】利用する児童数を把握したため、交通量調査を実施し、設置を検討。	警察(県)	横断歩道設置検討中学校安全指導完了		
38	東郷学園	国道267号	東郷町斧刈	国道267号と県道46号が交わる交差点 東郷小前交差点	横断歩道のライン(白線)がほぼ消えている。車道中央線や歩道側ラインも薄い。引き直してほしい。	【警】横断歩道の補修。 【県】区画線の補修。	警察 県	横断歩道復旧完了 区画線復旧完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
39	東郷学園	市道川口司野線	東郷町斧刈	東郷町斧刈451-1付近 おしゃれの店「ちさと」前交差点	横断歩道のラインがほぼ消えている。横断歩道と認識できない。点滅信号機となっているが、歩行者がいても止まらない車が多い。過去にも事故が起きている。	【警】横断歩道の補修。 【市】交差点を強調する赤枠の設置と「止まれ」文字の路面標示の設置。	警察 市	横断歩道復旧完了 路面標示設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
40	東郷学園	市道古城石堂線	東郷町斧刈	エスライン九州～(株)雄大	歩道が狭く、ガードレール、横断歩道もない。スピードを出す車が多い。	【警】カーブが多い区間であり、設置することにより危険を誘発する恐れがあることから設置は困難と判断。 【市】「スピード落とせ」の路面標示を設置。	警察 市	路面標示設置完了 学校安全指導完了		対応完了(今後更新なし)

令和3年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興国土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
1 可愛小	市道大小路・越之鼻線	御陵下町	可愛小裏	グリーンベルト上のごみ収集所が通学の支障となっているため移動して欲しい。 「学童児童」等の路面表示をして設置して欲しい。	路面標示「学童注意」の設置を検討。 ごみ収集場所の移設は、関係自治会やごみ収集者と調整が必要。関係自治会へ相談。 ・学校の安全指導で対応。	市	路面標示準備中 移設相談済 安全指導完了	○	R3(可愛小学校1)
2 可愛小	市道御陵下・瀬ノ岡線	御陵下町	薩摩川内市御陵下町7127付近 中越ハッケージ工場前	歩道や歩道ライン等は無く、通勤時間と通学時間帯が重なり、スピードを出す車がいるため危険である。 区画線復旧と「スピード落とせ」等の路面表示を設置して欲しい。	区画線及び路面表示「スピード落とせ」の設置。	市	区画線路面標示完了 安全指導完了	○	R3(可愛小学校2) 対応完了(今後更新なし)
3 川内小	国道3号	向田町	薩摩川内市向田町1088番地付近 川内小学校正門前	歩道を自転車と通行するため、登校する児童と自転車の接触が心配され大変危険。 歩行者と自転車の通行を分ける線を入れられないか。	【国】区画線を引く事は可能だが、新たな事故を誘発する可能性もあることから、正規に「普通自転車通行部分指定」後、対策を行った方がよいと思われる(R2合同点検結果)。 【警】「普通自転車通行部分指定」を検討。 【学校】安全指導で対応。	国 (警察)	規制指定検討中 安全指導完了	○	R3(川内小学校1)
4 隈之城小	県道川内郡山線	宮崎町	旧宮崎だいわ前から宮崎交差点	片側に歩道が設置されているが途中で横断歩道がないため歩道がない側を歩かざるをえない。 歩道がない路肩を安全に通学できるようにガードパイプを設置して欲しい。	【県】安全対策(ポストコーン等設置)を検討。 【学校】安全指導で対応。	県	設置完了 安全指導完了	○	R3(隈之城小学校1) 対応完了(今後更新なし)
5 隈之城小	JR鹿児島本線	隈之城町	JR鹿児島本線踏切及び付近の線路沿い 市道久木元・春木線沿い	線路沿いの市道が通学路であるが、柵がなく、緊急ボタンもないため、トラブルが起きてでも通報する手段がない。 線路に沿った柵と緊急ボタンの設置を要望。	緊急ボタンの設置は、電気の部署と検討。 注意喚起の看板設置を検討。 侵入防止柵の設置を検討。	JR	緊急ボタン設置検討中 看板設置検討中 侵入防止柵設置検討中 安全指導完了	○	R3(隈之城小学校2)
6 隈之城小	市道宮崎橋・佛生線	宮崎町	県管理河川百次川堤防決壊箇所	令和2年7月に堤防の決壊が発生。堤防道路が通学路になっていたが、現在、通行不能である。 早急な道路・堤防の補修をお願いしたい。	早期復旧に努める。	県	災害復旧完了 (令和3年度) 安全指導完了	○	R3(隈之城小学校3) 対応完了(今後更新なし)
7 平佐西小	市道平佐・大明神線	平佐町	東横川から平佐西小へ向かう市道	交通量が多いが、道幅が狭くガードレールも歩道もない。 信号または、一旦停止、歩道の設置を要望する。	【警】信号設置は、交通量調査等を実施の上で、信号設置の可否を検討。 【市】歩道を設置する。	警察 市	信号設置検討中 歩道設置完了 安全指導完了	○	R3(平佐西小学校1)
8 平佐西小	市道平佐・大明神線	平佐町	平佐西小学校正門付近	「この先進入禁止」の路面標示が消えかけている。 路面標示を復旧して欲しい。	路面表示「この先進入禁止」を復旧する。	市	路面標示復旧完了 安全指導完了	○	R3(平佐西小学校2) 対応完了(今後更新なし)
9 平佐東小	市道戸田・長野線	中村町	正込の原田商店前 (正込バス停そば)	歩道がないため、路肩を通学しているが、児童のすぐ近くを車が走り抜けていく。 歩道設置又はスピード減速の手立てをして欲しい。	【警】道路管理者による路面標示で対応。 【市】歩道設置については、対応は困難。 路面標示「学童注意」を設置する。	警察 市	路面標示設置完了 安全指導完了	○	R3(平佐東小学校1) 対応完了(今後更新なし)
10 平佐東小	市道飯母橋・塔之原線	中村町	樋脇川に架かる飯母橋	橋の欄干にひびきが多く危なく感じる。 橋を補修して欲しい。	橋梁架替予定。	市	詳細設計発注済(R3) 工事着手(R4~) 安全指導完了	○	R3(平佐東小学校2)
11 平佐東小	市道戸田・長野線	中村町	中央中正込スクールバス乗り場から 久住公民館に向かう途中	土砂流出防止の土留などがしてあるが、大雨・大きな地震で崩落する恐れがある。 早急に補修をして欲しい。	【市】法面部が民地であることから、対応できない。 【学校】安全指導で対応。	市	安全指導完了	○	R3(平佐東小学校3) 対応完了(今後更新なし)
12 水引小	国道3号	水引町	水引小から水引中の間	草道川に架かる橋高欄と歩道手すりに隙間があるため、通学時に転落する恐れがある。 隙間を無くすように整備して欲しい。	【国】防護柵を設置。 【学校】安全指導で対応。	国	設置完了 安全指導完了	○	R3(水引小学校1) 対応完了(今後更新なし)
13 水引小	国道3号	水引町	水引小から水引小バス停までの区間	バス停から学校に向かう歩道にガードパイプがないため児童が危険。 歩車道境界にガードパイプを設置して欲しい。	【国】歩車道境界に横断防護柵を設置。 【学校】安全指導で対応。	国	設置調整中 安全指導完了	○	R3(水引小学校2)
14 水引小	国道3号	水引町	網津町交差点付近	横断歩道の線が薄くなっている。 横断歩道のライン復旧をして欲しい。	【警】横断歩道復旧を検討。 【学校】安全指導で対応。	警察	横断歩道線復旧完了 安全指導完了	○	R3(水引小学校3) 対応完了(今後更新なし)
15 永利小	県道川内郡宮原線 (県道333号)	永利町	空港道路(ファミリーマートのある交差点) から里自治会間の道路	大型車等の交通量が多いが、歩道がないため危険。 歩道の設置をして欲しい。	【県】道路区域内での歩道設置を検討。 【学校】安全指導で対応。	県	R4~事業継続中 安全指導完了	○	R3(永利小学校1)
16 永利小	市道馬場・掛川線	永利町	薩摩川内市永利町1460付近 田中商店前交差点から山田小原方面	道路が狭く、カーブで見通しも悪い。特に登下校時は自動車通行量も多い。 現在工事中であるが、早期の工事終了を要望。	【市】早期の事業完成に向けて尽力。 【学校】安全指導で対応。	市	改良工事中 安全指導完了	○	R3(永利小学校2)
17 峰山小	主要地方道 川内車木野線 (県道43号)	高江町	高江町382付近 県道43号高江麓バス停	交通量が非常に多く、大型車両もよく通る。歩道がなく、道幅・路側帯も狭い。 通行車両が通学中の児童のすぐ横を通るため非常に危険。 歩道の設置もしくは迂回路工事の早期終了を要望。	早期完成に努める。	県	バイパス工事中(H28~) 安全指導完了	○	R3(峰山小学校1)
18 峰山小	市道高江・文田線	高江町	高江町972付近 わかまつ園から高江未来学校の間	脇道から出てくる車が歩行者から見えにくい危険である。車からも歩行者が見えにくい。 カーブミラーの設置をして欲しい。	【市】市道には停止線があり、かつ左右の視界が確保されているためミラー設置はできない。 【学校】安全指導で対応。	市	安全指導完了	○	R3(峰山小学校2) 対応完了(今後更新なし)
19 峰山小	市道高江・寄田線	高江町	高江町5058付近 峰山コミュニティセンターから柳山に向かう道路	カーブになっているため見通しが悪い。車両がカーブ内側を通行するため危険である。 歩道を安全に通学できるように、対策をして欲しい。	【市】歩車道境界に安全ポール設置を検討。 【学校】安全指導で対応。	市	安全ポール設置完了 安全指導完了	○	R3(峰山小学校3) 対応完了(今後更新なし)
20 峰山小	市道高江・白浜線	高江町	高江町439付近 白浜公民館前の内場橋	橋梁欄干が低いため子供がのぞき込むと川に落ちる可能性がある。 高い欄干の設置をして欲しい。	【市】高欄架替は困難。 【学校】安全指導で対応。	市	安全指導完了	○	R3(峰山小学校4) 対応完了(今後更新なし)

令和3年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興国土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

№	学校名	路線名	箇所住所	目標物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
21	峰山小	市道高江・岩平通り線 市道高江・中央線	高江町	高江町966付近 県道43号と脇道の合流地点	脇道から出てくる車が歩行者から見えにくい危険である。車からも東方向の歩道状況が確認しづらい。 カーブミラーの設置をして欲しい。	【市】左右の視界が確保されているため ミラー設置はできない。 【学校】安全指導で対応。	市	安全指導完了	○	R3(峰山小学校5) 対応完了(今後更新なし)
22	峰山小	主要地方道 川内串木野線 (県道43号)	高江町	高江町1735-1付近 峰山コミュニティセンター前の信号	赤信号に気付かず信号無視で通過する車がある。交通量が非常に多く、バスなどの大型車もよく通る。 予告灯の設置をして欲しい。	【警】現状の信号機に対する視認性には問題がないことから予告灯の設置はなしと判断。信号無視車両に対する交通指導取締りを強化する。 【学校】安全指導で対応。	警察	交通指導取締り強化 安全指導完了	○	R3(峰山小学校6) 対応中(今後更新なし)
23	八幡小	県道東郷西方港線 (県道339号)	田海町	薩摩川内市田海町3514番地付近	大型車が頻繁に通行するが、歩道がなく路側帯も狭い。草が生い茂ると車道を歩行しなくてはならない。 定期的な伐採及び歩道の設置をして欲しい。	【県】通学児童の人数や交通事故の発生状況、用地協力の可否等、総合的に検討。定期的な伐採を実施。 【学校】安全指導で対応。	県	R4～事業継続中 安全指導完了	○	R3(八幡小学校1)
24	高来小	県道吉川川内線	高城町	薩摩川内市高城町上手津山坂	歩車道境界にポールが立っているが歩行者と自転車とがすれ違う際に道路にはみ出る必要がある。 交通量も多いため危険であるため、歩行者が安全に通行できるようにして欲しい。 電線に竹等が覆い被さり危険であるため、伐採して欲しい。	簡易歩道を設置。 竹等の伐採は電線管理者に伝達。	県	簡易歩道設置工事中 伐採完了(R2) 安全指導完了	○	R3(高来小学校1)
25	高来小	県道湯之元佐目野線	陽成町	スクールバス児童乗り降り白谷付近	バス停付近に側溝蓋なし箇所があるため児童が落ちたり、物を落とす可能性があり危険である。 側溝に蓋を付けて欲しい。	側溝蓋の設置。	県	安全指導完了	○	R3(高来小学校2) 対応完了(今後更新なし) R4-13と同じ 事業主体変更
26	市比野小	主要地方道 串木野種脇線 (県道39号)	種脇町	笹原橋	笹原橋の道幅が狭い。歩道がなく、大型車が離合するときは危険である。歩道設置を望む。(H30-15) 仮設橋工事中。道幅が狭く路側帯のみ、トラックなどの交通量が多い。季節によって朝日と信号機の方向が重なり、信号が赤でも通る自動車が見られる。工事終了まで仮設の歩行者帯の設置をお願いしたい。(R3-26)	仮設歩行者帯は現地状況等を確認し検討。 橋梁工事の早期完成に努める。	県	仮設歩行者帯検討中 橋梁工事中(H30～) 安全指導完了	○	R3(市比野小学校1) H30-15と同じ
27	市比野小	主要地方道 串木野種脇線 (県道39号)	種脇町	市比野小入口付近交差点付近 及び元「福寿堂」付近	スピードを落とさず保健センター方面に曲がる自動車も多い。 「児童横断」や「この近く横断歩道」などの安全対策をして欲しい。	【警】信号無視車両への交通指導取締りを強化。 【学校】地区コミ等と連携し看板設置を検討。	警察	交通指導取締り強化中 看板設置検討 安全指導完了	○	R3(市比野小学校2) 対応中(今後更新なし)
28	市比野小	主要地方道 川内加治木線 (県道42号)	種脇町	セブンイレブンからAコープ市比野店間	横断歩道で歩行者が待っているも自動車も止まってくれない。 付近では自動車どうしの事故も多く過去に死亡事故も起こっている。 「通学路」の表示、「減速」を促す標識を設置して欲しい。	【県】横断歩道有りの路面標示を設置済。 【警】横断歩行者妨害の交通指導取締りを強化。	県 警察	交通指導取締り強化中 安全指導完了	○	R3(市比野小学校3) 対応中(今後更新なし)
29	市比野小	主要地方道 串木野種脇線 (県道39号)	種脇町	奥旅館から元福寿堂間	速度超過の車両が多く、大型車も通行する。 信号機の設置をして欲しい。	【警】現場確認の結果、要望箇所には信号柱を建植する場所がないため、信号設置は不可。速度超過の車両が多いとのこと。交通指導取締りを強化。	警察	交通指導取締り強化中 安全指導完了	○	R3(市比野小学校4) 対応中(今後更新なし)
30	市比野小	県道335号 市道寛人陽橋線	種脇町	市比野の温泉街道路	道幅が狭く、県道335号線からの入口が黄色の点滅信号のためにスピードを出して進入してくる車が多い。 交差点は建物のかげになり見通しが悪く通行には注意が必要である。 徐行などの標識設置、カーブミラーの設置(調整)をして欲しい。	【警】徐行標識は、車両等が直ちに停止できる速度(5～10km)で走行しなければならないとなっており、主道路への措置はなしと判断。点滅信号は、黄色信号側(主道路)の優先意識が高く、事故の危険性が高くなるため、信号を撤去し、一時停止規制に変更を検討。(全体的にもT字式信号機は、令和5年までに全て撤去する予定) 【市】カーブミラーの鏡面取替と角度調整を実施。	警察 市	点滅信号撤去検討中 ミラー取替調整済 安全指導完了	○	R3(市比野小学校5)
31	入来小	県道山田入来線	入来町	清色橋付近の変則的な交差点	障害物もなく道路幅も広く、安全な交差点に見えるため、車がスピードを上げて通過する。 1箇所だけ一旦停止があるが、直線のため、しっかり一旦停止しない車も多い。 横断歩道もないため、しっかり安全を確認して横断するように指導している。 横断歩道、児童に注意など注意喚起を促す標識設置をして欲しい。	【警】交差点は上坂頂上にあるため、歩行者の視認性が悪く、横断歩道を設置することによって、逆に危険性が増してしまうため設置は困難。交通指導取締りの強化を実施する。	警察	交通指導取締り強化中 安全指導完了	○	R3(入来小学校1) 対応中(今後更新なし)
32	入来小	県道山田入来線	入来町	清色橋から元村方面に300m行った道路	麓方面から急に道路が狭くなり、歩道も切れている。 倉野方面からの抜け道で交通量は多い。 狭くなる道路の手前に通学路と分かれるように標識設置が道路を広くして欲しい。	【学校】幼稚園、保育園等ありの黄色の警戒標識は学校と反対向きになること、500m以上離れていることから設置は困難。	県	安全指導完了	○	R3(入来小学校2) 対応完了(今後更新なし)
33	入来小	県道山田入来線	入来町	清色橋から元村方面に300m行った道路	歩道を通行の際に、用水路へ落ちる恐れがある。 用水路には蓋がなく、歩道に柵もないため危険である。 転落防止柵の設置、児童へ注意喚起を促す看板設置をして欲しい。	【県】設置基準を満たさないため柵設置は不可。 【学校】地区コミ等と連携して注意看板又はトラロープによる注意喚起を検討。	県	注意喚起検討 安全指導完了	○	R3(入来小学校3) 対応完了(今後更新なし)
34	副田小	国道328号	入来町	副田3300付近 (喫茶ナタリー前道路)	車の追い越しやスピードを出す車が多い(中央破線も消えている)。 歩道やガードレールがない状況であり危険である。 児童が安全に通学できるようガードレール設置もしくはハンパ設置をして欲しい。	【県】通学児童の人数や交通事故の発生状況、用地協力の可否等、総合的に判断して歩道設置を検討。 【警】区画線復旧は県警本部に補修申請済。	県 警察	歩車道分離設置予定 区画線復旧完了 安全指導完了	○	R3(副田小学校1)
35	大畏小	県道333号	祁答院町	祁答院町下手4470付近 (大村報徳学園近くの狭い道路)	一箇所だけが道幅が狭くなっており、普通車・大型車の離合ができない。児童の登下校が危険である。 道路拡張できたらありがたいが、無理な場合は、道路手前に児童が登校することがわかる看板を設置して欲しい。	【県】事業実施に向け用地交渉を実施。 【県】看板設置を検討。 【学校】地区コミ等と連携して看板設置を検討。	県	用地交渉継続中 【県】看板設置完了 安全指導完了	○	R3(大畏小学校1)
36	大畏小	県道333号	祁答院町	祁答院町下手4470付近 (大村報徳学園近くの狭い道路)	雨がひどく降るときには、横の斜面から水が滝のように流れてくる。歩道も川になるので、歩くことが困難で危険である。 山水が川に流れる土管の横が溝になっているので、全ての水が、土管に流れるようにして欲しい。	崩土の除去、路面清掃等、道路の維持管理に努める。	県	安全指導完了	○	R3(大畏小学校2) 対応完了(今後更新なし)
37	上手小	県道薩摩祁答院線 (県道396号)	祁答院町	祁答院町上手539番地付近	車道と歩道の線(外側線)もなく、路肩を歩行できる幅が狭い。 外側線設置と、歩道の拡張(設置)、歩車道境界線石を設置をして欲しい。	【県】既設歩道があるため、外側線設置、歩道拡張(設置)、歩車道境界線石設置は不可。 【学校】安全指導で対応。	県	安全指導完了	○	R3(上手小学校1) 対応完了(今後更新なし)
38	長浜小	鹿島手打線 (県道349号)	下甌町	薩摩川内市下甌町長浜1185-2付近 (長浜敬老園前道路)	道路横の側溝にガードレールは設置してあるが、横に隙間があり転落する恐れがある。 隙間にもガードレール設置をして欲しい。	現地を確認し防護柵の設置を検討。	県	防護柵設置検討中 安全指導完了	○	R3(長浜小学校1)
39	川内北中	国道267号	中郷2丁目	明星書店角の交差点	見通しが悪く、車が通るときに見えづらい。 停止線の設置やロードミラーの設置をして欲しい。	【警】一旦停止ではないので、停止線設置は不可。 【市】歩道まででること左右視界が確保されるためミラー設置は不可。	警察 市	安全指導完了	○	対応完了(今後更新なし)

令和3年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興国土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

●●	学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
40	川内南中	山田隈之城線	宮崎町	宮崎交差点から川内南中間	電柱2本が道路路肩に立っているため車線幅が実質狭い状況である。 自転車で行く際には車道に出る必要があるため危険である。 電柱移設や道路拡張をして欲しい。	電柱移設は電柱管理者と協議。	県	電柱管理者と協議中 安全指導完了	○	
41	川内南中	山田隈之城線	平佐町	権現原公民館から川内南中間	交差点部及び県道区間に歩道がなく、登下校時の徒歩通学生及び自転車通学生にとって危険である。 道路拡張(歩道設置)をして欲しい。	通学児童の人数や交通事故の発生状況、用地協力の可否等、総合的に検討。	県	改良工事継続中 安全指導完了	○	R3-47と重複 (今後はR3-47を更新)
42	水引中	国道3号	水引町	水引小から水引中の間	草道川に架かる橋高欄と歩道手すりに隙間があるため、通学時に転落する恐れがある。 隙間を無くすように整備して欲しい。	【国】歩車道境界に横断防護柵を設置。 【学校】安全指導で対応。	国	設置調整中 安全指導完了	○	R3-12と重複 (今後はR3-12を更新)
43	樋脇中	私道	樋脇町	下之湯駐車場から市道への坂	下之湯駐車場の出入口が急な坂になっており、市道の通行者が危険である。	学校から地区コミへ状況等を伝える。	私有	注意喚起依頼済 安全指導完了	○	対応完了(今後更新なし)
44	海星中	県道手打間牟田港線	下甕町	薩摩川内市下甕環境センターヘリポート 入り口近くの斜面	数年前の豪雨で土砂崩れがあり、県で補修工事を完了している。 その箇所が緩んできているように感じられ、梅雨時期が心配される。補修部分の確認と修繕をして欲しい。	定期的に道路/トロールを実施。 危険箇所(修繕必要箇所)については修繕を実施。	県	バトロール強化中 安全指導完了	○	対応中(今後更新なし)
45	海星中	市道海陽中学校線	下甕町	海星中正門への坂	側溝に蓋がなく、道幅が狭いため、車同士の離合が困難である。スクールバスが3台通る。見通しも悪い。 昨年度の大雨で、2ヶ所法面崩壊があった。雨が降ると坂道で滑りやすい。 生徒の登下校時に注意が必要であるため、早期の側溝蓋の設置をして欲しい。	被災した法面復旧を先行実施。 年次的に蓋付側溝への布設替を実施。	市	法面復旧完了(R2) 側溝工事実施中(R3~) 安全指導完了	○	
46	平佐西小	市道横馬場・田崎線	平佐町	マルナカ前交差点～市道隈之城・高城線 交差点までの道路	通学時間帯は、通行車両も多い。歩道幅員が狭く、凹凸が多いため、歩道設置をして欲しい。	道路を拡張して、歩車道を整備を実施(都市計画事業)。 学校の安全指導で対応	市	事業中(R3~) 安全指導完了	○	R3(平佐西小学校3)
47	隈之城小	県道山田隈之城線	永利町	南中交差点から南日本運輸建設付近まで	交通量が多いが見通しが悪く大変危険であるため、歩道の設置をして欲しい。	歩道設置(改良工事)を実施 学校の安全指導で対応	県	改良工事継続中 安全指導完了	○	R3(隈之城小学校4)
48	東郷学園	県道344号 東郷山田宮之城線	東郷町	東郷町斧淵3905番地 石井手橋付近	石井手橋のところで道路が急に狭くなり、自転車通学生の事故が心配である。	道路改良工事を実施 学校の安全指導で対応	県	改良工事完了(R5) 安全指導完了	○	R3(東郷学園2)
49	中津小	県道桑之浦里港線	上甕町	上甕町中甕256.360付近 中津幼稚園付近	スクールバスの通行路線であるが、急カーブで交通量が多く車両の離合時に交通事故の危険性がある。 通学路であるが、急カーブで交通量が多く片側歩道はあるが交通事故の危険性がある。	県道の拡幅等、早期改修 学校の安全指導で対応	県	改良工事中 安全指導完了	○	R3(中津小学校1)

令和2年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

№	学校名	路線名	箇所住所	目撃物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
1	平佐西小	春田川沿線	平佐町	マドンナ(パン屋)	川沿いの緑色が低くガードレールがない。危険なのでガードレールを設置してほしい。 平佐西小に向かって左側の道路を渡るよう指導している。	・平成30年度から市道側に転落防止柵を設置している。継続して転落防止柵を設置したい。 ・学校の安全指導で対応。	市	工事完了 (令和2年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
2	川内小	県道43号線	宮里町	宮里町3026番地付近	通学路である県道43号線の歩道の一部が狭くなっており、歩行の際大変危険である。 歩行が安全にできるよう歩道を確保してほしい。	・現地の調査をする。地元の自治会と協議していく。 ・学校の安全指導で対応	県	歩道拡幅(仮設)済 協議中 安全指導完了		
3	川内小	国道3号線	冷水町	薩摩川内市向田町1098番地付近 (川内小学校正門前)	朝の登校の時間帯は自転車が多く行き来しており、登校する児童と自転車との接触が心配され、大変危険である。 歩行者と自転車の通行を分けられることを要望。	【県】冷水路線橋(歩道部)路面改修 【国】自転車通行帯を整備した場合、最低1.5m以上の幅員が必要となり、歩行者の幅員が狭くなる。 当面の対策として、当該エリアを自転車で通行する際には、手押しによる通行にする等の対策が有効である。	国 県	【県】工事中 (R3.1時点) 安全指導完了		R3-3と重複 (今後は最新要望を更新)
4	水引小	国道3号線	水引町	水引小前 正門～西門(バス門)までの歩道	歩道が極端に狭いため、走行車と歩行者が近く接触の危険性がある。雨天時は水跳ねがひどい。 大型トラックも頻繁に通行するため、車道と歩道を明確に仕切る処置を希望する。	・現地調査の結果、排水流末の位置が低く、路面排水の強化が困難な為、雨天時の通学ルートの変更で対応する。 (学校側での対応)	国	安全指導完了		R1-24と同じ R3-13と重複 (今後は最新要望を更新)
5	水引小	県道川内串木野線	久見崎町	久見崎町 春日橋	「みらいゾーン」の工事や完成により、交通量の増加が見込まれ春日橋に歩道がないことから歩道の設置を要望。	・歩道の設置を行いたい。	県	事業化検討中 安全指導完了		
6	永利小	県道333号線	永利町	空港道路(ファミリーマートのある交差点)から里自治会間の道路。	大型車をはじめ、交通量が多く、歩道がないため危険。	・早急な早期の歩道設置は難しい。 ・現地の用地等の状況を調査したい。	県	用地確認中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-15と重複 (今後は最新要望を更新)
7	永利小	市道馬場・掛川線	永利町	永利郵便局からホープタウン間の狭小道路	道路が狭く、カーブで見通しも悪い。特に登校時は自動車も多い。	・本路線の道路改良事業が継続中である。 ・施工業者と連携し安全対策を検討する。	市	工事継続中 安全指導完了		H27-11と同じ R3-16と重複 (今後は最新要望を更新)
8	永利小	市道百次・山田線	百次町	蔵元工務店前の十字路	住宅が増えてきて、この道路を通行する児童も多い。車のスピードが出やすく、横断歩道がない。危険な場面が多くなっており、横断歩道の設置等の対応をお願いしたい。	・横断歩道を設置。	警察	横断歩道設置完了 (令和3年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
9	峰山小	県道43号線	高江町	高江町2147-1	大型車の出入りが多く、歩道のない区間がある。道幅も狭いので道路幅を拡幅してほしい。 また仮屋橋から高江保育園前交差点まで歩道を設置してほしい。	・H28から長崎堤防から高江ICまでの区間の整備を進めており、早期完成に努める ・学校の安全指導で対応	県	工事中 (R3.12時点) 安全指導完了		R1-2と同じ R3-17と重複 (今後は最新要望を更新)
10	峰山小	市道高江・内場線	高江町	高江保育園前交差点より、峰山小方面に進入してすぐ	見通しが非常に悪く道幅も狭いため、児童の通学等、非常に危険。車両の離合時は特に危険。 カーブミラー、歩道の設置を要望。	・カーブミラーの設置	市	設置完了		対応完了(今後更新なし)
11	峰山小	市道高江・中央線	高江町	峰山小前の丁字路	校門前のため、児童の往来が多いが見通しが非常に悪い。運転手から児童の動きが非常に見えづらく危険。カーブミラーの設置を要望。	・カーブミラーの設置	市	設置完了		対応完了(今後更新なし)
12	市比野小	県道36号線川内郡山線	樋脇町	和田バス停前交差点	両側ブロック壁になっており見通しが悪い。 横断歩道があるが信号がない上に歩道もないので路側帯で子どもが待っている状況である。信号の設置を要望。	・要望箇所には信号柱を建替する場所がないため、現状での信号設置は不可。	警察	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
13	高来小	県道吉川川内線	高城町	薩摩川内市高城町上手津山坂	交通量が多い。ポールが立っているが人や自転車がすれ違う際、道路にはみ出て危険。電線に竹が覆い被さり倒れてきそうである。電線に被さっている竹の伐採を要望。	・電線管理者に部分伐採依頼。 ・簡易歩道の設置を検討する。	県	歩道設置工事中 部分伐採完了 安全指導完了		R3-24と重複 (今後は最新要望を更新)
14	高来小	県道吉川川内線	高城町	薩摩川内市高城町妹背橋から学校の間 (保育園側)	側溝の蓋の穴が大きく穴を塞いであったが、カバーが外れている箇所があり補修をお願いしたい。	・カバーの補修を実施	県	補修完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
15	高来小	県道吉川川内線	高城町	セブンイレブン薩摩川内高城店前歩道	グレーチングが盛り上がっていて、つまずいたり破損や陥没が心配である。グレーチングの交換を要望。	・グレーチングの取替えを実施	県	取替え完了 安全指導指完了		対応完了(今後更新なし)
16	高来小	県道吉川川内線	高城町	薩摩川内市高城町上手津山坂下横断歩道	車の交通量が多くスピードをだしている車も多かったため、横断が危険である。信号機の設置を要望。	・40km道路に変更したい ・交通量調査実施の上、信号設置の可否について検討。 (※交通量調査の結果、信号設置は不可)	警察	制限速度を40kmに変更 安全指導完了		R1-5と同じ 対応完了(今後更新なし)
17	隈之城小	JR鹿児島本線	隈之城町	麓踏切	線路のすぐ側に道路があるが、柵がない。緊急ボタンもないため、トラブルが起きても通報する手段さえない。 柵と緊急ボタンの設置を要望。	【市】注意喚起の杭を設置し、立入禁止看板を設置したい。 【JR】緊急ボタンの設置は、電気の部署と協議する。注意喚起の看板設置を行う。柵の設置は検討していく。	市 JR	【市】立入禁止対策完了 【JR】協議中		R3-5と重複 (今後は最新要望を更新)
18	隈之城小	市道城・尾賀線	隈之城町	隈之城小学校裏の側溝・用水路	通学路だが道路が狭い上に側溝に蓋がない。車両の離合ができない幅員であり、車両がきたときに児童が側溝に落ちそうである。側溝の蓋の設置を要望。	・側溝を蓋付に変え、幅員を広げる工事を行う。	市	工事完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
19	隈之城小	市道勝目・矢倉線	勝目町	ケーズデンキ・ブラッセだいわ周辺道路	側溝に蓋がないため、雨の日は端を歩くと側溝に転倒する恐れがある。側溝の蓋の設置を要望。	・路面排水機能が失われるため蓋の設置は難しい。 ・側溝内から草が生えて通行しにくいので、側溝内清掃を行いたい。	市	側溝清掃完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
20	隈之城小	薩摩川内市道	勝目町	セントピア周辺	側溝に蓋がないため、雨の日は端を歩くと側溝に転倒する恐れがある。側溝の蓋の設置を要望。	・水路と側溝との高低差があるため、危険杭を設置したい。	市	危険杭設置完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)

令和2年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

●●	学校名	路線名	箇所住所	目撃物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
21	隈之城小	市道百次・青山線	勝目町	勝目橋付近～チキンフーズ	スピード超過で来る車両が多く、児童は行き交う車の間を見て、道路を横断している。周辺には横断歩道も信号もない。横断歩道や注意看板の設置を要望。	【市】路面標示による注意喚起を実施。 【警】歩行者の滞留場所がないため、横断歩道設置は困難。 【学校】交通安全協会と連携し看板設置検討	市 警察	路面標示設置完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
22	隈之城小	県道313号	中福良町	成岡遺跡、宗教法人神習教案内板	側溝の蓋(コンクリート)がぐらついており、その上を歩くと今にも落ちそうである。側溝の蓋の修繕を要望。	・蓋版を補修する	市	補修完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
23	隈之城小	市道宮崎橋・佛生線	宮崎町	県管理河川百次川堤防決壊箇所	7月6日に大雨で堤防の決壊があり、通学路になっているので道路の補修を要望。	【県】復旧工事を実施。 【学校】工事が完了するまで通学路の変更を行う。	県	復旧工事中 当面の間通学路除外 安全指導完了		R3-6と重複 (今後は最新要望を更新)
24	副田小	国道328号線	入来町	下手地区～入来温泉入口までの歩道	街路樹や道路わきの竹林の落ち葉が堆積しており、苔が生えている箇所も見られる。歩道が隆起している部分も見られ、児童の怪我が心配である。歩道の清掃・整備と道路わき竹林の伐採を要望。	・歩道の整備を検討する	県	R3～事業継続中 安全指導完了		
25	副田小	国道328号線	入来町	入来町副田	樹木の根により歩道に凹凸があるため補修を要望。	・歩道の補修を行いたい	県	R3～事業継続中 安全指導完了		
26	副田小	国道328号線	入来町	入来町副田2 (ガソリンスタンド前)	歩道に勾配ができていたため補修を要望。	・歩道の補修を行いたい	県	歩道補修完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
27	大妻小	県道333号線	祁答院町	祁答院町下手4470付近 (大村報徳学園近くの狭い道路)	一部、道路幅員が狭く、車の離合が難しい。道路の拡幅をお願いしたい。 学園や下手中の子供たちが通るので、一列で通るように指導している。	・用地難航区間であり、事業実施に向け用地交渉を継続している。 ・学校の安全指導で対応	県	用地交渉中 安全指導完了		R1-11と同じ R3-35と重複 (今後は最新要望を更新)
28	蘭牟田小	市道蘭牟田池線	祁答院町	ぶどう園横	歩道の路面が桜の根の影響で盛り上がりしている。登校中につまずいて怪我をした児童もいる。補修工事を要望。	・歩道の補修を実施している。継続して補修を行いたい。	市	工事完了 (令和2年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
29	蘭牟田小	蘭牟田久富木線	祁答院町	県道405号線に向かって左側にあるガードレール	道路の片側には転落防止のガードレールが設置してあるが、もう片方には設置されていない。比較的深めの側溝があり、足を滑らせて側溝に落ちてしまうことも考えられる。ガードレール設置を要望。	【県】現地調査し、ガードレール設置の検討。	県	設置済 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
30	樋脇中	県道39号線	樋脇町	観光温泉旅館奥旅館	自転車通学生の利用する区間の路肩が非常に狭い上、交通量が多い。路肩の拡張を要望。	【県】路肩の除草を行う。宇都三叉路付近の民家生垣の撤去を実施する。カラー舗装の延伸について検討中。 【学】通学路の変更を検討する。	県	(除草)定期的実施 R3～撤去・舗装事業継続中 通学路変更済		
31	川内南中	県道山田隈之城線	永利町	薩摩川内市宮崎町の宮崎交差点から川内南中へ向かう道路沿い	電柱が2本歩道に立っており、その間の車線幅が突貫狭くなり、自動車が行き通る歩道に入り込むこともあり危険である。電柱の移設や道路の拡張を要望。	・電柱の移設を検討する。	県	検討中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-40と重複 (今後は最新要望を更新)
32	川内南中	県道山田隈之城線	永利町	南中文差点から南日本運輸建設付近まで	交通量が多いが見通しが悪く大変危険であるため、歩道の設置を要望。	・歩道の設置を行いたい	県	工事中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-47と重複 (今後は最新要望を更新)
33	海星中	県道手打蘭牟田港線	下瓶町	薩摩川内市下瓶環境センター ペリポート入り口近くの斜面	一昨年度、長雨で土砂崩れがあり、補修工事を行った。その箇所が緩んできているように感じられ、梅雨時期が心配される。補修部分の修繕を要望。	・定期的に道路パトロールを行い、危険箇所については修繕を行う	県	道路パトロールの実施 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
34	海星中	市道海星中学校線	下瓶町	海星中正門から県道までの道路	道幅が狭く、車同士の離合が困難。側溝に蓋をして改善をお願いしたい。 生徒や保護者へ安全に通るよう呼びかけを行っている。	・年次的に蓋の設置を実施したい。 ・学校の安全指導で対応。	市	R3年より実施予定 安全指導完了		R1-19と同じ 対応完了(今後更新なし)
35	東郷学園	国道267号 県道東郷山田宮之城線	東郷町	東郷学園 山田小学校跡地周辺	交差点改良要望 道幅の狭い道路で、車の交通もあることから歩道の設置を要望。	・交差点改良・歩道の設置を行いたい。	県	工事中 安全指導完了		R3-48と重複 (今後は最新要望を更新)
36	八幡小	県道東郷西方港線	田海町	田海	道路の両側に歩道が設置されることを要望。	・歩道の設置を行いたい。	県	事業推進中 安全指導完了		R3-23と重複 (今後は最新要望を更新)
37	八幡小	県道東郷西方港線	城上町	別府原	通学路であるが歩道がないため設置を要望。	・歩道の設置を行いたい。	県	事業継続中 安全指導完了		R3-23と重複 (今後は最新要望を更新)
38	黒木小	県道薩摩祁答院線	祁答院町	祁答院町黒木(黒木小前)	樹木の根により歩道に凹凸があるため補修を要望。	・歩道の補修を行いたい	県	R4～事業継続中 安全指導完了		
39	中津小	県道桑野浦里港線	上瓶町	上瓶町中瓶256	通学路であるが、急カーブで交通量が多く片側歩道はあるが交通事故の危険性がある。	・県道の拡幅等の改修 ・学校の安全指導で対応	県	事業化準備中 安全指導完了		H30-24 25と同じ R3-49と重複 (今後は最新要望を更新)

令和元年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

●●	学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
1	平佐西小	春田川沿線	平佐町	マドンナ(ハン屋)	川沿いの縁石が低くガードレールがない。危険なのでガードレールを設置してほしい。 平佐西小に向かって左側の道路を通よう指導している。	・平成30年度から市道側に転落防止柵を設置している。継続して転落防止柵を設置したい ・学校の安全指導で対応	市	工事完了 (令和2年度) 安全指導完了		R1-1と同じ 対応完了(今後更新なし)
21	平佐西小	市道横馬場・田崎線	平佐町	マルナカ前交差点～市道隈之城・高城線 交差点までの道路	通学時間帯は、通行車両も多く、混雑が続いており、また歩道幅員が狭く、凹凸が多いため、歩道と車道を 分けた整備を行い、生徒の安全確保をお願いしたい。	・道路を拡張して、歩道車を整備していく。今後、計画 を進めていく予定である。 ・学校の安全指導で対応	市	計画決定 安全指導完了		R3-46と重複 (今後は最新要望を更新)
2	峰山小	県道43号線	高江町	高江町2147-1	大型車の出入りが多く、歩道のない区間がある。道幅も狭いので道路幅を拡幅してほしい。 また仮屋橋から高江保育園前交差点まで歩道を設置してほしい。	・H28から長崎堤防から高江ICまでの区間の整備を 進めており、早期完成に努める ・学校の安全指導で対応	県	改良工事中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-17と重複 (今後は最新要望を更新)
3	峰山小	県道43号線	高江町	高江町189-1 高江麓バス停留所付 近	児童が通学路として使用しているが、歩道がなく、路側帯も狭い上に交通量が多いので歩道を設置してほ しい。 通行は十分気をつけるよう指導している。	・H28から長崎堤防から高江ICまでの区間の整備を 進めており、早期完成に努める ・学校の安全指導で対応	県	改良工事中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-17と重複 (今後は最新要望を更新)
4	峰山小	県道43号線	高江町	高江1143-1 長崎公民館前の道路	児童が通学路として使用しているが、歩道がなく、路側帯も狭い上に交通量が多いので歩道を設置してほ しい。 通行は十分気をつけるよう指導している。	・H28から長崎堤防から高江ICまでの区間の整備を 進めており、早期完成に努める ・学校の安全指導で対応	県	改良工事中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-17と重複 (今後は最新要望を更新)
5	高来小	県道吉川川内線	高城町	薩摩川内市高城町上津山坂	歩道のない区間があり、人や自転車やすれ違う際、道路にはみ出て危険なので歩道の完全設置を要望し たい。 通行は十分気をつけるよう指導している。	・【県】ガードパイプの設置済み ・【警察】速度規制を40km/hに検討したい ・学校の安全指導で対応	県・警察	【県】工事完了 【警察】速度規制完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
6	高来小	県道吉川川内線	高城町	薩摩川内市高城町1326番地	学校前であるが制限速度が50kmのため、スピードを出す車が多い。通行は十分気をつけるよう指導して いる。速度規制を40km/hに変更してほしい。	・速度規制を40km/hに検討したい ・学校の安全指導で対応	警察	速度規制完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
7	高来小	県道吉川川内線	高城町	薩摩川内市高城町妹背橋から学校の間 (保育園側)	側溝の蓋の穴が大きく、児童がつまづきやすい。通行は十分気をつけるよう指導している。側溝の蓋を補 修してほしい。	・側溝の蓋の補修をしたい ・学校の安全指導で対応	県	工事完了		対応完了(今後更新なし)
8	樋脇小	県道市比野・東郷線	樋脇町	樋脇町塔之原3565(宮田商店付近)	橋の歩道が途中でまもなく、登下校するのに危険である。また、横断歩道がない箇所がある。 歩道が切れている部分のカラー塗装と横断歩道を設置を要望したい。	・【県】道路改良工事を検討 ・【警察】センターラインを復旧予定 ・学校の安全指導で対応	県・警察	道路改良工事完了 センターライン復旧完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
9	市比野小	なし	樋脇町	元和光～向湯団地への三角橋付近	道幅が狭い上、あたりは暗く、車両の通行とともに不審者情報も出ている。橋の向かい側の竹林で土手の 崩壊がある。 道幅拡幅、周りの木々の剪定等が必要である。 通行時は十分気をつけるよう指導している。	・道路拡幅改良は難しい。周辺木々の伐採について は、道路影響範囲で伐採を検討したい。 ・学校の安全指導で対応	市	伐採完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
10	副田小	釣尾橋 馬渡橋近く	入来町	馬渡橋	通学路として約20名が通る橋の脇から川の下へ降りて行くことができる板がある。板で遊んだり、川で 遊んだりする危険がある。学校は降りないよう注意している。PTA・コミセンで看板設置している。川に降りな いようにできない。	・個人地への乗入口であり、閉切るのは難しい。 ・学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
11	大栗小	県道333号線	祁答院町	祁答院町下手4470付近 (大村報徳学園近くの狭い道路)	一部、道路幅員が狭く、車の融合が難しい。道路の拡幅をお願いしたい。 学園や下手中の子供たちが通るので、一列で通るように指導している。	・用地難航区間であり、事業実施に向け用地交渉を 継続している。 ・学校の安全指導で対応	県	用地交渉中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-35と重複 (今後は最新要望を更新)
12	蘭牟田小	市道洗手線	祁答院町	祁答院町蘭牟田2153-1付近 目録物【のぞみ園】	道路が狭く見通しが悪い。歩道がなく、児童の歩くスペースがないので歩道設置を要望したい。 危険箇所マップを配布したり、集団下校を実施している。	・ラバーボールによる歩行空間確保を実施したい カーブへのライン等を検討したい ・学校の安全指導で対応	市	工事完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
13	蘭牟田小	県道久富木蘭牟田線	祁答院町	祁答院町蘭牟田付近 目録物【用水路】	側溝の蓋がなく、落下の危険性がある。道路の両側にガード設置を要望したい。	・ガード設置済み ・学校の安全指導で対応	県	ガード設置済み 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
14	長浜小	県道349号線 鹿島手打線	下甕町	薩摩川内市下甕町286-3	歩道から、自宅に帰るために道路を横断する際に、見通しが悪く危険である。横断歩道の設置を要望し たい。	・学校の安全指導で対応	警察	安全指導完了		H30-23と同じ 対応完了(今後更新なし)
15	川内南中	県道336号線	永利町	薩摩川内市永利町権現原公民館近く学 路	交通量が多く見通しが悪いが、一時停止がないため大変危険である。歩道の確保と一旦停止を設置してほ しい。	・県道山田隈之城線 永利町から隈之城町区間につ いてH28から事業推進中 ・学校の安全指導で対応	県	事業推進中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-47と重複 (今後は最新要望を更新)
16	川内南中	県道336号線	永利町	薩摩川内市永利町藤原古戦場跡近く 学路	交通量が多く見通しが悪いが、一時停止がないため大変危険である。歩道の確保と一旦停止を設置してほ しい。	・県道山田隈之城線 永利町から隈之城町区間につ いてH28から事業推進中 ・学校の安全指導で対応	県	事業推進中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-47と重複 (今後は最新要望を更新)
17	水引中	国道3号線	水引町	草道駅入口家屋	一昨年の台風15号の影響で瓦が破損し落下の恐れがある。 家屋(空き家)が古く、壁等が倒壊する恐れがある。通行はできるだけ避けるよう指導している。	・家屋解体は所有者判断である。 (市補助金について)所有者へ説明済 ・学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
18	海里中	薩摩川内市道	下甕町	薩摩川内市下甕町長浜553番地 長浜地区コミュニティセンター近く	ガードレールが途切れているので修繕をお願いしたい。 生徒や保護者へ安全に通るよう呼びかけを行っている。	・学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
19	海里中	市道海陽中学校線	下甕町	海里中正門から県道までの道路	道幅が狭く、車同士の融合が困難。側溝に蓋をして改善をお願いしたい。 生徒や保護者へ安全に通るよう呼びかけを行っている。	・年次的に蓋板付側溝整備を実施 ・学校の安全指導で対応	市	側溝工事依頼済 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-45と重複 (今後は最新要望を更新)
20	東郷学園	国道267号線	東郷町	旧東郷小学校前交差点～南瀬交差点ま での歩道	歩道空間が狭く、凹凸が多いため通行し辛い。多数の児童生徒が通行するため、歩道空間の整備をお願 いしたい。	・交通安全事業で歩道設置を検討 ・学校の安全指導で対応	県	交通安全事業実施中 (H30年度から継続中) 安全指導完了		

令和元年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

●●	学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R6.2月末時点)	写真更新	備考
21	川内中央中	市道横馬場・田崎線	平佐町	マルナカ前交差点～市道隈之城・高城線交差点までの道路	通学時間帯は、通行車両も多く、混雑が続いており、また歩道幅員が狭く、凹凸が多いため、歩道と車道を分けた整備を行い、生徒の安全確保をお願いしたい。	・道路を拡張して、歩車道を整備していく。今後、計画を進めていく予定である。 ・学校の安全指導で対応	市	計画決定 安全指導完了		R3-46と重複 (今後は最新要望を更新)
22	水引小	国道3号線	水引町	水引小～水引インター 緩やかカーブ部分	歩道に覆い被さるように木々が生い茂っている。落木・崩土の危険性がある。 今夏、落木の事案あり。伐採を希望する。	・民地ではあるが国道側への影響も考えられるため、道路巡視時(特に大雨時)に注意して監視する。 ・落木の恐れのある枯木は伐採する。 ・学校の安全指導で対応	国	調査継続 伐採完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
23	水引小	国道3号線	水引町	水引小前 正門～西門(バス門)までの歩道	歩道が極端に狭いため、走行車と歩行者が近く接触の危険性がある。雨天時は水たまりができ、水踏ねがひどい。子供は登校時からずぶ濡れ状態。また、大型トラックも頻繁に通行するため、車道と歩道を明確に仕切る処置を希望する。	・舗装はしたが、冠水しやすい。 冠水対策を含め、現地調査をし、検討していきたい。 ・学校の安全指導で対応	国	検討中 (R3.1時点) 安全指導完了		R2-4と重複 (今後は最新要望を更新)
24	川内小	県道43号線	宮里町	宮里町3026番地付近	通学路である県道43号線の歩道の一部が狭くなっており、歩行の際大変危険である。 歩行が安全にできるよう歩道を確保してほしい。	・現地の調査をする。地元の自治会と協議していく。 ・学校の安全指導で対応	県	協議中 (R3.12時点) 安全指導完了		R2-2と重複 (今後は最新要望を更新)

平成30年度 「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

№	学校名	路線名	箇所住所	目撃物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末時点)	写真更新	備考
1	川内小	国道3号線	向田町	川内小学校近3号線バイパス	3号バイパスでガードレールが途中でなくなっており、登下校が大変危険。 昨年度は、車が歩道に乗り上げる事故も発生している。	・区画線の引き直しを検討 ・学校の安全指導等に対応	国	実施済み(平成30年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
2	平佐西小	市道平佐・加治屋場線	平佐町	ダイバーショップ (ニイハラ記念館)	交通量が多く、速度を落とさずに交差点に進入する車が多い。	・路面表示にて注意喚起を検討 ・学校の安全指導等に対応	市	実施済み(平成30年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
3	平佐西小	市道平佐・吉野山線	平佐町	マドンナ(パン屋)	川沿いの縁石が低く、ガードレールがない。道幅が狭い。	・河川管理者(県)と協議して許可を得られれば、 ガードレール設置を検討(低い箇所のみ) ・学校の安全指導等に対応したい	市	工事完了 (令和2年度) 安全指導完了		R1-1と同じ 対応完了(今後更新なし)
4	平佐東小	山崎・川内線(長野)	中村町	中村町2439番地付近	見通しが悪く、急カーブで非常に危険である。	・「スピード落とせ」の路面表示、区画線をにて対応	県	実施済み(平成30年度)		対応完了(今後更新なし)
5	平佐東小	山崎・川内線(長野)	中村町	中村町2446番地付近	見通しが悪く、急カーブで非常に危険である。	・「スピード落とせ」の路面表示、区画線をにて対応	県	実施済み(平成30年度)		対応完了(今後更新なし)
6	水引小	国道3号線	水引町	水引インターから日野自動車へ約300m	雑木林から木々が生い茂り、歩道に覆いかぶさる状況である。	・雑木林が私有地である為対応できない。地権者を確認し、学校もしくはPTAで依頼して伐採をお願いしていただきたい。	国	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
7	水引小	国道3号線	水引町	水引小から水引中までの草道川沿い(国道3号線沿い側道)	川沿いに柵がなく、子供が自由に入出入りできる状況であり、危険である。	・国道としては段差がないので、転落防止柵の設置はできない。県の河川港湾課としては締切るとは難しい為、学校の安全指導等に対応していただきたい。	国・県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
8	永利小	川内・郡山線	百次町	和田の3文字の交差点	登下校時に自動車の通行量が多く、横断歩道を渡る時の左右の確認が必要である。 現在拡幅工事中のため、見通しも悪い。	・工事による視距悪化については、可能な限り抑制する ・工事の早期完成に努める ・学校の安全指導等に対応	県	工事完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
9	永利小	県道336号線 (山田・隈之城線)	百次町	川内稲倉前	歩道が片側にしかないため、登下校時に横断歩道がない道路を横断して、歩道に移動しなければならぬ。 横断歩道の設置が必要。	・下り勾配のカーブ間で危険であり、近くに横断歩道があることから設置は難しいと判断する。 ・学校の安全指導等に対応	警察	安全指導完了		H28-5と同じ 対応完了(今後更新なし)
10	永利小	県道336号線 (山田・隈之城線)	百次町	川内稲倉近くの点滅信号	登下校時、車の往来が交差し、毎朝危険な状態である。 点滅信号ではなく、押しボタン式の信号機の設置が必要。	・現地調査の結果、交通量が多いが横断歩道もあり危険な状況は見られないことから現状の1灯信号機で問題ないと判断する。 ・学校の安全指導等に対応	警察	安全指導完了		H28-6と同じ 対応完了(今後更新なし)
11	峰山小	県道43号線 川内・串木野線	高江町	高江麓バス停留所付近	路側帯はあるが狭くて危険。 道幅も狭く、大型車が通行すると離合が難しく歩行する際危険である。	・平成28年から長崎堤防より高江ICまでの区間の整備を進めており、早期完成に努める ・学校の安全指導等に対応	県	長崎堤防から高江ICまで 整備中(R3.12時点) 安全指導完了		R3-17と重複 (今後は最新要望を更新)
12	峰山小	県道43号線 川内・串木野線	高江町	長崎公民館	平成24年度にガードレールは設置されたが、歩道がない。 左側の路側帯を一列で登下校するように指導している。	・平成28年から長崎堤防より高江ICまでの区間の整備を進めており、早期完成に努める ・学校の安全指導等に対応	県	長崎堤防から高江ICまで 整備中(R3.12時点) 安全指導完了		R3-17と重複 (今後は最新要望を更新)
13	高来小	県道吉川・川内線	高城町	高来小学校	学校の横だが、制限速度50kmで危険。 制限速度40kmで要望している。	・速度規制50km/hから40km/hの変更を検討 ・学校の安全指導等に対応	警察	速度規制完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
14	樋脇小	県道市比野・東郷線	樋脇町	宮田商店近くの橋	ガード柵とブロック塀の間に隙間があるため、落下の危険性がある。(ブロック塀にはひびが入ってる。)	・平成29年に防護柵の取り換えを行った ・ブロックとの隙間については今年度対応したい ・学校の安全指導等に対応	県	平成30年度施工済み 安全指導完了		H29-5と同じ 対応完了(今後更新なし)
15	市比野小	県道39号線 串木野・樋脇線	樋脇町	笹原橋付近	笹原橋の道幅が狭いうえ、歩道がなく、大型車が離合するときは危険である。歩道設置を望む。	・事業選択されH30着手(用地買収、一部工事)、 橋梁は5年程度を目途に実施予定	県	橋梁工事中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-26と重複 (今後は最新要望を更新)
16	市比野小	県道36号線 川内・郡山線	樋脇町	奥旅館、中国電化、市比野温泉郵便局	交通量が多いが、道幅が狭く歩道もない。	・カラー舗装や路面表示等の区画線にて対応 ・学校の安全指導等に対応	県	実施済み(平成30年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
17	市比野小	県道36号線 川内・郡山線	樋脇町	奥旅館向かい	坂道になっており道幅も狭く、道路のあちこちに穴があいている。	・補修済み(パトロールを強化し、状況によっては全面舗装)	市	補修済み(平成30年度)		対応完了(今後更新なし)
18	副田小	副田小学校下信号機上段	入来町	副田小学校下信号機交差点の坂を上った農地内のため池	ビニールハウス横に灌漑用のため池が設置されている。 ピンク色のテープで目立つようにしてあるが、児童が入る危険性がある。	・個人の私有地であるため、建設維持課での対応は難しい ・教育委員会又は学校側で相手側へ相談してほしい ・学校の安全指導等に対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
19	副田小	市道牛ヶ丸線	入来町	馬渡橋付近	通学路である橋の脇から川のおく横に降りて行くことができる坂がある。 坂で遊んだり、川で遊んだりする危険がある。	ガードレールが設置されていない箇所については、地元と調整した後に設置を検討したい。	市	実施済み(平成30年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
20	大畏小	県道333号線	祁答院町下手	大村敬徳学園付近	一箇所だけ道幅が急に狭くなっており、大型車の離合ができない。 普通車の離合もぎりぎりである。	・用地離航区間であり、事業実施に向け鋭意用地交渉を継続している ・ラバーポール設置を検討 ・学校の安全指導等に対応	県	用地交渉継続中 安全指導完了		R3-35と重複 (今後は最新要望を更新)

平成30年度 「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

●●	学校名	路線名	箇所住所	目標物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末時点)	写真更新	備考
21	蘭牟田小	市道洗出線	祁答院町蘭牟田	のぞみ園裏	道路が狭く、交通量が多い。 歩道がなく、児童の歩くスペースがない。	・区画線にて歩道部分の拡幅を行い児童の歩行スペースの確保や車道に注意喚起の表示を検討したい ・学校の安全指導等に対応	市	実施済み(令和元年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
22	蘭牟田小	久富木・蘭牟田線	祁答院町蘭牟田	祁答院町蘭牟田付近用水路	側溝の蓋がなく、落下の危険性がある。 増水時が危険である。	・車道接近箇所(上流側)は、過年度転落防止柵の設置を行った。下流側については、今年度対応したい。 ・学校の安全指導等に対応	県	実施済み(令和元年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
23	長浜小	県道349号線 鹿島手打線	下瓶町長浜	下瓶町長浜286-3101	車道の片側だけに歩道があり、児童が帰宅するために横断する際に、見通しが悪く危険である。 また、下水管の工事のため、大型車両の往来が多い。	・カーブ区間での横断歩道の設置はできない ・見通し確保のため、カーブ区間の草木の伐採を行う ・減速マークによる対策を実施 ・学校の安全指導等に対応	県・警察	減速マーク完了(平成29年度) 安全指導完了		R1-14と同じ 対応完了(今後更新なし)
24	中津小	県道桑之浦里港線	上瓶町	上瓶町中瓶360	スクールバスの通行路線であるが、急カーブで交通量が多く車道の離合時に交通事故の危険性がある。	・県道の拡幅等、早期改修 ・学校の安全指導等に対応	県	改良工事中 安全指導完了		R3-49と重複 (今後は最新要望を更新)
25	中津小	県道桑之浦里港線	上瓶町	上瓶町中瓶256	通学路であるが、急カーブで交通量が多く片側歩道はあるが交通事故の危険性がある。	・県道の拡幅等、早期改修 ・学校の安全指導等に対応	県	改良工事中 安全指導完了		R3-49と重複 (今後は最新要望を更新)
26	水引中	県道草道京泊線	水引町	船間島方面～火力発電所T字交差点	交通量が多く、大型トラックが頻繁に通行する。 見通しが悪く、信号機もなく非常に危険である。	・早朝の交通量が多いが、歩行者及び自転車者も全く交通量は少なく、見通しも良いことから、信号機の設置は不要	県・警察	不要		対応なし(今後更新なし)
27	水引中	県道草道京泊線	水引町	手打木工～岩元ストア途中横断歩道	横断歩道の線が消えかかっている。 交通量が非常に多く、大型トラックが頻繁に通行する。 歩道部標示が消えかけている。歩道も整備されていない。	・平成29年に補修済み	県・警察	完了 (平成29年度)		対応完了(今後更新なし)
28	平成中	県道吉山川内線 (341号線)	城上町	平成中下交差点 (平成中から城上小方面に下った所)	交差点や自動車通行帯のラインが消えており、歩行者や自転車通学性が横断する際に大変危険である。	・横断歩道については、平成28年度に補修済み。一部、停止線については上申予定。自転車横断帯については、規制基準に合致しないため、設置しない方針。 ・学校の安全指導等に対応	警察	実施済み(平成30年度) 安全指導完了		H28-27と同じ 対応完了(今後更新なし)
29	平成中	県道東郷西方港線 (339号線)	田海町	八幡小下交差点 (八幡小から南側に下った所)	見通しが悪いうえ、横断歩道や停止線が消えており、大変危険である。	・表示の補修完了(平成30年度) ・学校の安全指導等に対応	警察	完了(平成30年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
30	海星中	薩摩川内市道	下瓶町長浜	下瓶町長浜553	道幅が狭い為、車の往来はないが、雨天時滑りやすく、ガードレールが破損しており危険である。	・今年度、工事予定	市	完了 (平成30年度)		対応完了(今後更新なし)
(20)	祁答院中	県道333号線	祁答院町下手	大村報徳学園付近	道幅が狭く、歩道がない。 昼間でも暗く、雨天時には冠水する箇所もあり、落石や土砂崩れの恐れもある。	・用地離航区間であり、事業実施に向け鋭意用地交渉を継続している ・安全確保のためにラバーボール設置を検討している	県	用地交渉継続中 安全指導完了		R3-35と重複 (今後は最新要望を更新)

平成29年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

№	学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末日時点)	写真更新	備考
1	可愛小	山田島・五代線	大小路町	瀬戸石石材店近く	道幅が狭く歩道もないうえに通行量も多く、スピードを上げて走る車両が多い。	・都市計画道路中郷五代線の整備により歩道を設置し安全を確保する。 ・区画線や看板等を設置して注意喚起を促したい。 ・学校の安全指導等に対応	市	中郷五代線整備完了 (令和2年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
2	峰山小	県道43号線 川内・串木野線	高江町	長崎公民館	ガードレールは設置されたが、歩道がない。	・整備工事の早期完成に努める。 ・学校の安全指導等に対応	県	長崎堤防から高江ICまで 整備中(R3.12時点) 安全指導完了		R3-17と重複 (今後は最新要望を更新)
3	育英小	前畑・上池線	中郷町	野間島公園前～国道267号線	野間島公園前から国道267号線までに信号がなく、横断歩道を渡らずに道路を渡る人が多く危険である。	・これまでどおり、現在ある横断歩道を通して安全に 登校する。 ・学校のスクールゾーン委員会等でも説明。	警察	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
4	高来小 (旧陽成小)	市道四牧・宮小平線	陽成町	市道四牧・宮小平線と県道湯之元佐目野線	歩道が狭く、道路に近いため危険である。雨天時の土砂崩れが心配であり改善が必要である。	・注意喚起の看板設置 ・防災カルテに登録 ・学校の安全指導等に対応	市	看板設置完了 防災カルテに登録済み 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
5	樋脇小	県道 市比野・東郷線	樋脇町	宮田商店近くの橋	ガード柵とブロック塀の間に隙間があるため、落下の危険性がある。(ブロック塀にはひびが入ってる。)	・歩道橋の転落防止柵の老朽化も進んでいることから、今年度にとりかえる計画である。 ・学校の安全指導等に対応	県	平成30年度施工済み 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
6	入来小 (旧朝陽小)	県道42号線	入来町	堂園、天貴美～朝陽小学校	幹線道路で交通量が多く、歩道にガードレールの設置をお願いしたい。	・学校の安全指導等に対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
7	入来小 (旧朝陽小)	県道42号線	入来町	天貴美住宅前からの直線	速度超過で走行する車両が多く危険である。ガードレールの設置をお願いしたい。	・ガードレールの設置を検討したが、対応は難しい。 ・学校の安全指導等に対応	県	安全指導完了		H28-14と同じ 対応完了(今後更新なし)
8	入来小 (旧朝陽小)	県道42号線	入来町	朝陽小学校前の横断歩道	速度超過や信号無視をする車が多く大変危険である。減速の注意喚起のための段差舗装をお願いしたい。	・警察でも取締りを強化する。 ・交通安全教育の徹底等、学校の安全指導等に対応	県	安全指導完了		H28-15と同じ 対応完了(今後更新なし)
9	大畏小	県道333号	祁答院町	大村報徳学園近く	一箇所だけ急に狭くなっており、大型車の融合ができない。又、普通車でもぎりぎりである。 道路拡張をお願いしたい。	・ラバーポールを用いて歩道スペースを確保したい。 ・学校の安全指導等に対応	県	用地交渉継続中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-35と重複 (今後は最新要望を更新)
10	長浜小	市道長浜学校線	下飯町	長浜小学校 城の頭入り口	横断歩道、車両停止線が消えかかっている。また、カーブで車両からの見通しが悪く危険である。	・道路環境の整備が必要であることから、道路管理者において整備後、一時停止の移設、横断歩道の補修等を実施する。 ・学校の安全指導等に対応	警察	横断歩道・停止線の補修を 実施済み 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
11	長浜小	県道349号 手打・蘭牟田線	下飯町	下飯町長浜286-3101	車道の片側だけに歩道があり、児童が自宅に帰るために横断する際に見通しが悪く危険である。また、下水管の工事のため、大型車両の往来が多い。	・定期的に草木の伐採を行った。また、本年度中には減速マークによる対策を行う予定である。 ・学校の安全指導等に対応	県	完了(平成29年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
12	川内中央中	県道394号 山崎・川内線	向田本町	ホテルオートリ荘付近の歩道	自転車通学生の通学路になっているが、道幅が狭く交通量が多いため危険。	・学校の安全指導等に対応	県	安全指導完了		H26-60と同じ 対応完了(今後更新なし)
(2)	川内中央中 (旧高江中)	県道43号線 川内・串木野線	高江町	長崎公民館付近から三栄興業 近くまでの区間	歩道なし。大きなカーブがあり見通しも悪い。路側帯も狭い。	・整備工事の早期完成に努める。 ・学校の安全指導等に対応	県	長崎堤防から高江ICまで 整備中 安全指導完了		H27-20と同じ 対応完了(今後更新なし)
13	樋脇中	市道村子田・鹿子田線	樋脇町	樋脇町塔之原7989(加工センター) 樋脇町塔之原12089-1	通学路であり自転車で走行する生徒がいる為、通学路であることを知らせスピードを抑えることを促す看板の 設置をお願いしたい。 ・側溝に蓋がなく、転倒事故の危険性が高い為側溝の蓋の設置をお願いしたい。	・路面表示や看板の設置にて注意喚起を促したい。 ・学校の安全指導等に対応	市	路面標示実施済み 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)

平成28年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島県道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

№	学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末日点)	写真更新	備考
1	可愛小	国道267号	大小路町	国道267号線セブンイレブン横歩道橋	歩道橋の腐食があり壊れかけているため、児童の通学路として危険である。	歩道橋の補修完了(H29) 学校の安全指導等に対応	県	完了(平成29年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
2	川内小	市道冷水・清水線	向田町	冷水橋	冷水地区約20名の児童が利用しており、歩道が雨天時など、車との距離がほとんど無い、狭く、登校時間帯の交通量も多い。ガードレールもない。彩色や道路拡張など、車道と歩道を区別する工夫をして欲しい。	冷水橋の長寿命化修繕終了後に歩道部のカラー舗装完了(H29) 学校の安全指導等に対応	市	完了(平成29年度) 安全指導完了		H26-2と同じ 対応完了(今後更新なし)
3	水引小	市道草道・椎原線	水引町	水引小から草道上・椎原方面へ約800mソーラー発電所下	大雨の度に道路脇の急な崖から土砂が崩落してきており危険である。	800m付近: 急傾斜での法面対策は基準に合致しないため対応は難しい。市道に崩土が流出した場合は撤去を行う。 ソーラー下: 自治会でソーラー発電の業者に対応をお願いしているようだが、今のところ対策がなされていないとのこと。地元と協議していきたい。 学校の安全指導等に対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
4	水引小	公衆用道路 (草道駅～国道3号)	水引町	草道駅入口家屋	昨年の台風15号の影響で瓦が破損し落下の恐れがある。家屋(空き家)が古く、壁等が倒壊する恐れがある。	個人財産のため市で対策は難しい。 今後さらに危険な状態になれば、防災安全課や消防での対応も検討。 学校の安全指導等でも対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
5	永利小	市道百次・山田線	永利町	川内精舎前	歩道が片側しかないため、川内精舎の子どもたちは横断歩道がない道路を横断して、歩道に移動しなければならぬ。横断歩道の設置が必要。	下り区間でカーブの近くであるため、当該箇所への横断歩道の設置は危険 学校の安全指導に対応。	警察	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
6	永利小	市道百次・山田線	永利町	川内精舎近点減信号	朝、小学校に登校する児童、中学校に登校する生徒、車の往来が交錯し、毎朝危険な状態である。点減信号機ではなく、押しボタン式の信号機の設置が必要である。	「止まれ」の路面表示の補修を実施。 警察による取締りの強化	市警察	完了 (平成28年度)		対応完了(今後更新なし)
7	峰山小	県道川内串木野線 (県道43号)	高江町	高江麓バス停留所近辺	歩道がなく、路側帯も狭い上に交通量が多い。大型車が通行すると離合が難しく歩行する際危険である。	道路改良工事を実施 学校の安全指導に対応	県	道路改良工事中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-17と重複 (今後は最新要望を更新)
8	城上小	県道吉川川内線 (県道341号)	城上町	県道471号線を吉川方面に向かった、上塚公民館の約100m前方	歩行者用の歩道が約15mに渡り途切れており、車両との接触や衝突が懸念される。(24年度より歩道の設置申請中)	一部歩道のない区間について、その経緯を調査する。 学校の安全指導等に対応	県	安全指導完了		H26-28と同じ 対応完了(今後更新なし)
9	高来小 (旧陽成小)	県道湯之元佐目野線 (県道340号)	陽成町	薩摩川内市陽成町(陽成小先の消防分道と川屋グリーンロード交差点との中間地帯の山斜面)	雨が2、3日続いた頃、星間に岩が崩落し、道路に2つ落ちてきた。児童は、雨天時の登下校は車で送り迎えを保護者にしてもらっている。山斜面にはあまり近づかないで通るよう指導している。	平成29年度に現地調査の予算要求予定 学校の安全指導等に対応	県	工事完了 (令和2年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
10	樋脇小	市道樋掛柵礼北線	樋脇町	狩集集落	落石の恐れがある。崖と反対側を歩行して通学している。	落石防止ネット(L=12m)を設置済 学校の安全指導等に対応	市	完了 (平成28年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
11	入来小	市道愛宕住宅線	入来町	愛宕団地	側溝の蓋が無いため、雨天時が危険である。	側溝始点部分であり水量も少なく、縦断勾配もないため危険性は低く、無蓋のまま対応。 学校の安全指導等に対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
12	入来小	国道328号	入来町	山河(やまこ)橋 クボタ農業機械販売所(坂出自治会)	坂出から山河橋に向かう際に、坂出方向から下ってくる車と自転車があふりそうになることがある。国道328号に出る際に自動車の「止まれ」の表示がほしい。	道路の優先順位が明らかであり、車間は徐行もしくは一旦停止をすべき場所であるため、一時停止の設置はできないが市道側に「交差点あり」の路面標示を行う予定。学校の安全指導等に対応。	市警察	完了(H29) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
13	副田小	国道328号線 近くの水路	入来町副田	副田十文字交差点副田コメン花壇近くの水路	通学路として約10名が通る歩道脇にあり、大雨などによる増水時等大変危険である。また、策がないため児童が水路に近づくと危険性がある。	ガードパイプ設置済み	県	完了 (平成28年度)		対応完了(今後更新なし)
14	入来小 (旧朝陽小)	県道川内加治木線 (県道42号)	入来町浦之名	天貴美住宅前からの直線	平成27年度に逾越禁止区域にしていたのだが、速度超過で走行する車が多く危険である。ガードレール設置をお願いしたい。	ガードレールの設置を検討したが、対応は難しい。 学校の安全指導等に対応	県	安全指導完了		H26-46と同じ 対応完了(今後更新なし)
15	入来小 (旧朝陽小)	県道川内加治木線 (県道42号)	入来町浦之名	朝陽小学校前の横断歩道	速度超過や信号無視をする車が多く、見通しも悪いため大変危険である。平成25年に減速のカラーリングをしていただいたが効果が薄いようである。	警察でも取締りを強化する。 交通安全教育の徹底等、学校の安全指導に対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
16	蘭牟田小	市道蘭牟田池線	祁答院町蘭牟田	祁答院町蘭牟田麓西付近 目録物 是枝商会	路肩が崩れていて補修工事が進んでいない。ガードレール付近を歩くと崩れ落ちる危険性がある。	補修工事実施済み 市道側溝の普通蓋6枚を鋼製蓋3枚に取替え排水機能を向上させた。	市	完了 (平成28年度)		対応完了(今後更新なし)
17	中津小	市道第二新川線	上瓶町江石	薩摩川内市上瓶町江石328番地・江石橋横	5名の児童が通学路として使用しており、特に通学時間帯の交通量が多い。スクールバスを降りて通る道で、歩道がないため、橋から落ちる危険性あり。	ガードパイプ等を設置し対応済み	市	完了 (平成28年度)		H26-52と同じ 対応完了(今後更新なし)
18	中津小	水路	上瓶町中瓶	薩摩川内市上瓶町中瓶790番地(茶ノ木公民館前の水路)	小・中学生が日常よく利用しており、通学路にもなっている。ガードレールが途中から切れており、側溝に落ちる危険性あり。	本里道は通学路ではないため、対応は難しい。 学校指導により、大雨時はそこを通らないよう指導。	市	安全指導完了		H26-54と同じ 対応完了(今後更新なし)
19	長浜小	学校敷地内	下瓶長長浜	長浜小学校 正門前 石段	3年前の大雨で石段の土壌が流出し、ヒビが入り一か所陥没した。本石段には、校庭の雨水や土も流れ込みやすく、今年度も大雨で崩れやすくなっていると共に、石段自体数カ所もろくなっている。	陥没した箇所についてはボランティアにより補修済み 教育館にて全体的な補修済み。	市	完了(平成28年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
20	川内北中	市道前畑・上池線	中郷町	中郷2丁目 博善社前	横断歩道の白線がほとんど消えている。登下校時は、交通量も多く、横断歩道があることがわかりにくく、ほとんど車は止まってくれない。	横断歩道の補修実施済み	警察	完了 (平成28年度)		対応完了(今後更新なし)

平成28年度 「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

№	学校名	路線名	箇所住所	目撃物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末日時点)	写真更新	備考
(4)	水引中	公衆用道路 (草道駅～国道3号)	水引町	草道駅入口家屋	昨年の台風15号の影響で瓦が破損し落下の恐れがある。 家屋(空き家)が古く、壁等が倒壊する恐れがある。	学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
21	水引中	県道東泊草道線 (県道338号)	港町	県道336号線 水引町～港町の途中 船間島方面～火力発電所T字交差点	交通量が多く、大型トラックが頻繁に通行する。 見通しが悪く、信号機もなく非常に危険である。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
22	水引中	県道東泊草道線 (県道338号)	港町	県道336号線 水引町～港町の途中 手打木工～元岩下スタア途中横断歩道	横断歩道の線が消えかかっている。 交通量が非常に多く、大型トラックが頻繁に通行する。	標示の補修済(H28) 学校の安全指導等で対応	警察	完了(平成28年度) 安全指導完了		H27-18と同じ 対応完了(今後更新なし)
(3)	水引中	市道草道・椎原線	水引町	水引小～草道上・椎原方面へ800m	大雨のたびに道路脇の崖から土砂が崩落し危険である。	学校の安全指導等で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
23	川内中央 中(旧高江 中)	県道川内串木野線 (県道43号)	高江町	仮屋橋付近から峰山地区コミュニティセン ターまでの区間	歩道なし(路側帯はあるが狭い)。車道自体の道幅が狭くダンプや大型バスの通行が普段から多く、歩行が大 変危険である。	人家連坦部の歩道設置は困難。 学校の安全指導等で対応	県	安全指導完了		H26-62と同じ 対応完了(今後更新なし)
24	平成中	県道吉川川内線 (県道341号)	城上町	津山坂付近崖崩れ	昨年崖崩れを起こした箇所である。応急工事までで止まっており、斜面がむき出しになっている。	工事完了(H28)	県	完了(平成28年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
25	平成中	県道東郷西方港線 (県道339号)	田海町	八幡小下の交差点から八幡小へ登る坂の 左側道路	多くの児童生徒の通学路上にあり、梅雨の時期が近づいていることに加え、たまに地震もあるため早急に対 応をお願いしたい。	道路区域外の私有地であるため、対応は困難。 学校の安全指導等で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
26	平成中	県道吉川川内線 (県道341号)	城上町	津山坂付近曲線道路	曲線道路に加え、登り坂で見通しも悪く、通学児童と自転車通学の中学生の接触事故や、自動車事故に遭う 危険性がかなり高い。	道路改良を実施	県	簡易歩道工事中 (R3.12時点)		R3-24と重複 (今後は最新要望を更新)
27	平成中	県道吉川川内線 (県道341号)	城上町	平成中下交差点	自転車通行帯のラインが消えており、自転車通学生が横断の際に大変危険である。	自転車通行帯の復旧は基準を満たさないので行わない。 自転車から降車し、自転車を押して横断歩道を横断す るように指導。	警察	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
28	平成中	県道吉川川内線 (県道341号)	高城町	高来コミセン近く交差点 (妹背橋、高来分団近く)	横断歩道のラインが消えており、大変危険である。	補修完了(H28)	警察	完了(平成28年度)		対応完了(今後更新なし)
29	平成中	県道東郷西方港線 (県道339号)	田海町	田海町交差点 (ファミリーマート田海店横)	横断歩道のラインが消えており、大変危険である。	補修完了(H28)	警察	完了(平成28年度)		対応完了(今後更新なし)
30	平成中	県道東郷西方港線 (県道339号)	田海町	山之内ビルそば交差点 (ファミリーマート田海店裏交差点)	横断歩道のラインが消えており、大変危険である。	補修完了(H28)	警察	完了(平成28年度)		対応完了(今後更新なし)
31	平成中	県道吉川川内線 (県道341号)	高城町	上手公民館近く道路の路側帯のライン	雑草等が覆い繁っているため道幅が大変狭く、しかも白線はほとんど消えているため、自転車は車道に出て 走らざるを得ない状況である。	補修完了(H28) 学校の安全指導等でも対応	県	完了(平成28年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
32	種脇中	県道市比野東郷線 (県道335号)	種脇町市比野	種脇町市比野2452 林田バス転回場所付近	空港バイパスから種脇郷土史館前まで続くガードレールが、途切れた後に、市比野温泉入り口方向へ向かう 大きなカーブで、車両と自転車が接近する場所である。ガードレールの増設をお願いしたい。	管内のガードレール必要箇所では優先度を考慮して、設 置について検討したい。 当面は学校の安全指導等でも対応	県	安全指導完了		H26-66と同じ 対応完了(今後更新なし)
33	祁答院中	県道下山山田帖佐線 (県道391号)	祁答院町下手	祁答院町下手190-1 祁答院中学校校門前横断歩道	標示が消えて横断歩道の場所が不明確になっている。緩やかなカーブで勾配もあり、朝夕の交通量も多く、大 変危険である。	補修済(H28)	警察	完了(平成28年度)		対応完了(今後更新なし)
34	祁答院中	県道川内祁答院線 (県道333号)	祁答院町下手	祁答院町下手4481付近 大村報徳学園近く	道幅が狭く、歩道がない。昼間でも暗く、雨天時には冠水する箇所もあり、落石や土砂崩れの恐れもある。	冠水等に対し、流木側溝の清掃を実施。 学校の安全指導等で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
35	祁答院中	県道薩摩祁答院線 (県道396号)	祁答院町上手	祁答院町上手(木原バス停)～黒木	上手小学校と黒木小学校の境で人家が少なく、暗い。照明設置を要望。	現在、設置基準を満たさない事から設置は難しい。 青少年育成会議等で学校から地域へ防犯灯設置 の検討を依頼 学校の安全指導等で対応	県	学校から地域へ要望 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
36	海星中	県道手打蘭牟田港線 (県道349号)	下飯町長浜	薩摩川内市下飯町長浜1185-2番地付近	朝晩は路上駐車が路上駐車車両が多い。 道路幅が狭いため歩道がなく、駐車車両が多いため、見通しが悪く危険である。	「縦横貫道」の一部未改良区間として、蘭牟田瀬戸架 橋完了後、速やかに整備できるように検討していき たい。 当面は学校の安全指導等で対応	県	検討中 安全指導完了		

平成27年度 「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島県道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

№	学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末時点)	写真更新	備考
1	川内小	JR鹿児島線葉山踏切	向田町	葉山踏切	・日暮地区の児童数名が利用しており、遮断機はあるが見通しが悪く、JRが見えないために踏切事故に遭う可能性がある。平成26年度には死亡事故が発生した。	・学校の安全指導で対応	JR	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
2	隈之城小	県道荒川川内線	隈之城町	隈之城踏切～隈之城交差点	道路が狭く登校時に歩行する児童を中高生の自転車通学生が追い抜く際、道路にはみ出し接触事故の危険がある。	・カラー舗装等の交通安全対策実施 ・学校の安全指導でも対応	県	完了 (平成27年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
3	隈之城小	県道川内郡山線 県道山田隈之城線	宮崎町	宮崎5差路付近	歩道がなく交通量が多い。また、交通事故多発地点である。 信号が1方向しかなく危険。	・学校の安全指導で対応 ・市で道路改良工事の予定	県 市 警察	改良工事完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
4	隈之城小	県道荒川川内線 県道山田隈之城線	宮崎町	永利郵便局交差点～川内南中交差点	幅員が狭いが交通量が多く、カーブで見通しが悪いのに歩道が一部ない。	・学校の安全指導で対応 ・歩道設置を検討中	県	安全指導完了 改良工事中 (R3.12時点)		R3-47と重複 (今後は最新要望を更新)
5	平佐西小	市道平佐窪田線	平佐町	城山付近:ニハラ記念品店前横断歩道	・交通量が多く、速度を落とさずに交差点進入する車が多い。	・減速マークによる対策済 ・取り締まりの強化 ・通学路の変更も含め、学校の安全指導でも対応	市 警察	交通安全対策を実施 (平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
6	平佐西小	市道平佐皿山線	平佐町	喜入付近:ACコープ近くガソリンスタンド前横断歩道	・約ACコープ側から進入する車が見えにくい。 ・実際に交通事故があった。	・学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
7	平佐西小	市道駅前白和線	鳥追町	川内駅西口前からあじさい苑までの道路	・交通量が多く、歩道が狭い。 ・歩道と車道で段差があるため転倒の危険性がある。	・学校の安全指導で対応 ・歩道の拡幅および歩道の段差解消(バリアフリー化)実施	市	安全指導完了 工事了(平成31年度)		対応完了(今後更新なし)
8	水引小	国道3号	水引町	ハイショップシェイク～南九州道架橋下付近	・交通量が多く、大型トラックが頻繁に通行する。 ・歩道が狭く山側から樹木の枝が覆い被さっている。	・路肩土砂撤去完了 ・樹木伐採完了 ・防草対策 H28.3完了	国	完了 (平成28年度)		対応完了(今後更新なし)
9	水引小	市道草道・平島線	水引町	水引小学校前歩道橋と踏切	・信号のある交差点や踏切が集中しており、朝のラッシュ時は渋滞する。児童は歩道橋を通るが踏切側の登り口は危険である。	・歩道と車道を分離する柵を設置完了	市	完了 (平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
10	水引小	国道3号	水引町	水引中学校～水引小学校間 井上鋼材川内支店水引小学校側	・交通量が多く、大型トラックが頻繁に通行する。 ・歩道が急に狭くなり、民家の樹木の枝が覆い被さっている。	・路肩土砂撤去完了 ・樹木枝伐採完了	国	完了 (平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
11	永利小	市道馬場掛川線	永利町	永利郵便局からホープタウン間の狭小道路	・自動車の抜け道で、道幅が狭く、車の離合が難しいので危険	・学校の安全指導で対応 ・今後、道路改良予定あり	市	安全指導完了 改良工事中 (R3.12時点)		R3-16と重複 (今後は最新要望を更新)
12	峰山小	県道43号線	高江町	高江町2147 自動車道下り口付近	・見通しが悪く一端停止しない車が歩道まで進んでくる。	・信号機設置完了済	県 警察	完了 (平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
13	入来小 (旧大馬越小)	国道328号線	入来町浦之名	入来町浦之名 栗下集落下 大馬越コセン入口そば	・交通量が多く高速で車が走行する。 ・近くに横断歩道がなく、新1年生の通学路になっている。	・押しボタン式信号機の設置を検討 ・学校の安全指導で対応	警察	信号機設置不可 (廃校したため) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
14	長浜小	県道349号	下飯町長浜	薩摩川内市下飯町長浜890番地付近 長浜橋交差点	・複雑な交差点で、見通しの悪い部分もあり、車の往来も少なくない。一旦停止の標識や白線が見えづらく、止まらないうですり抜けていく車が多い。通学路としての利用は23人。	・対策を検討中 ・学校の安全指導でも対応	県	ポストコーン設置完了 (平成29年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
15	長浜小	長浜おうせ1号線	下飯町長浜	薩摩川内市下飯町長浜110番地付近	・3名の児童が通学路として使用している。土がむき出しになっていて、土砂崩れの危険が大きい。天候に関わらず、いつ前れてもおおしくない状況である。大木の根があり、落下してくるおそれもある。	・崩土・樹木の除去完了	市	完了 (平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
(11)	川内南中	市道馬場掛川線	永利町	山田隈之城線～郵便局間の狭小通学路	・自動車の抜け道で、道幅が狭く、車の離合が難しいので危険	・学校の安全指導で対応 ・今後、道路改良予定あり	市	安全指導完了 改良工事中 (R3.12時点)		R3-16と重複 (今後は最新要望を更新)
16	水引中	国道3号	水引町	水引中学校前	・交通量が多く、校門から車が出る時に危険 ・安全を確認するロードミラーがない。	・学校の安全指導で対応	学校	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
(8)	水引中	国道3号	水引町	ハイショップシェイク～南九州道架橋下付近	・交通量が多く、大型トラックが頻繁に通行する。 ・歩道が狭く山側から樹木の枝が覆い被さっている。	・路肩土砂撤去完了 ・樹木伐採完了 ・防草対策 H28.3完了	国	完了 (平成27年度)		H27-8と同じ 対応完了(今後更新なし)
17	水引中	市道草道・平島線	水引町	水引小学校前陸橋	・陸橋の水引小学校側の階段(最下部)の高さが高く、自転車が通行するときに転倒する恐れがある。	・学校の安全指導で対応 ・段差解消工事了	市	安全指導完了 工事了(平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
(10)	水引中	国道3号	水引町	水引中学校～水引小学校間 井上鋼材川内支店水引小学校側	・交通量が多く、大型トラックが頻繁に通行する。 ・歩道が急に狭くなり、民家の樹木の枝が覆い被さっている。	・路肩土砂撤去完了 ・樹木枝伐採完了	国	完了 (平成27年度)		H27-10と同じ 対応完了(今後更新なし)
18	水引中	県道草道京泊線	水引町	手打木工～元岩下スタア前付近	・交通量が多く、大型トラックが頻繁に通行する。 ・歩道が一部なく、自転車通学生が通行するの危険である。	・学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)

平成27年度 「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

№	学校名	路線名	箇所住所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末時点)	写真更新	備考
12	川内中央中(旧高江中)	県道43号線 川内串木野線	高江町	高江インター付近	・信号なし。インターから降りてきた車がスピードを落とさずに交差点に進入することもある。特に登下校時間帯にダンプや大型バスの通行が多く、大変危険である。	・信号機設置完了済	県 警察	完了 (平成27年度)		H27-12と同じ 対応完了(今後更新なし)
19	川内中央中(旧高江中)	県道43号線 川内串木野線	高江町	仮屋橋付近から峰山地区コミュニティセンターまでの区間	・歩道なし(路側帯はあるが狭い)。車道自体の道幅が狭くダンプや大型バスの通行が普段から多く、歩行が大変危険である。	・学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
20	川内中央中(旧高江中)	県道43号線 川内串木野線	高江町	長崎公民館付近から三栄興業近くまでの区間	・歩道なし(路側帯はあるが所々狭すぎる場所がある)。ガードレールはあるが、車道側にない。カーブがあり見通しが悪い。	・学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
21	川内中央中(旧高江中)	県道43号線 川内串木野線	高江町	高江郵便局前の仮設歩道	・仮設歩道が整備されているが、ビニール生地のフェンスも破れており、鉄パイプの手すりがむきだし状態。マットは雨天時に大変滑りやすくて危険である。	・マットを撤去し、滑り止め塗装を実施	県	完了 (平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
22	平成中	県道東郷西方港線	城上町	八幡小近く杉ノ角交差点	・ガードレールが倒壊したままで放置されている。左下には側溝があるため大雨時などは大変危険である。	・復旧済み	県	完了 (平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
23	平成中	県道東郷西方港線	城上町	八幡コミセン近く	・雑草が歩道を占領するほど伸びているため、自転車が通行するための歩道が極端に狭く、白線自体もほとんど消えている。	・区画線設置済 ・学校の安全指導でも対応	県	完了(平成27年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
24	平成中	県道東郷西方港線	城上町	八幡小と杉ノ角交差点の間の登り坂	・自転車が通行するための歩道が極端に狭く、歩道の左脇に深さ1メートルほどの側溝があるが蓋がなく、大雨時などは非常に危険。	・側溝改造等交通安全対策について検討 ・学校の安全指導でも対応	県	設置完了 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
25	平成中	県道東郷西方港線	城上町	八幡小から吉川小へ向かう途中	・自転車が通行するための歩道が狭く、登り坂であるため側方の田んぼとの高低差が2～3メートルある。万一転倒した場合には、大変危険である。	・ガードレールを設置 ・学校の安全指導でも対応	県	完了(平成27年度) 安全指導完了		対応完了(今後更新なし)

平成26年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

**	学校名	路線名	場所	目撃物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末時点)	写真更新	備考
1	可愛小	市道可愛小学校横線	御陵下町	可愛小オアシス通り～川一酒販までとその周辺道路	道路が狭く離合も困難な上、車の通りが多く、車が抜け道に使い交通量が多い。	学校の安全指導で対応	市 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
2	川内小	市道冷水・清水線	向田町	冷水橋	冷水地区約20名の児童が利用しており、歩道が狭く、登校時間帯の交通量も多い。特に雨天時の傘をさしての通行が危険。	学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		H28-2と同じ 対応完了(今後更新なし)
3	隈之城小	農道勝目後5号線	勝目町	セブンイレブン～チキンフーズの道路	スピード超過の車が多い。また、セブンイレブン付近は信号も横断歩道もなく、児童が行き交う車の間をタイミングをみて渡っている。	学校の安全指導で対応	市 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
4	隈之城小	市道百次・青山線	矢倉町	ファミリーマート～隈之城バイパスの道路	高速道路から来る車や、高速道路へ向かう車が多く、道路が狭いため児童とぶつかる危険がある。	学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
5	隈之城小	県道36号線 川内郡山線	宮崎町	だいわ宮崎店前	付近に横断歩道がなく、だいわ前で道路横断をする児童・生徒が多い。だいわやクオラ病院を利用する車が多い。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
6	隈之城小	県道313号線 荒川川内線	隈之城町	隈之城バス停付近	細い道より国道へ出ようとする際、自転車などの横断が見えにくい。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
7	隈之城小	市道尾賀種鶏場線	隈之城町	ドラッグイレブン裏の高架下	道路が狭く、車面の通行も多いのに、汚水がしみ出して児童が歩くスペースをさらに狭くしている。汚水を避けて歩く、車と接触してしまう。	湧水処理工事を実施済み	市	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
8	隈之城小	県道336号線 山田隈之城線	宮崎町	宮崎交差点～川内南中信号	道幅が狭く、交通量も多い。登校時は、車面や中高生の自転車、児童・生徒の通学で接触事故の危険大である。	交通安全対策工事を施工済	県	安全対策工事を実施済 (平成28年度)		対応完了(今後更新なし)
9	平佐西小	県道333号線 川内祁答院線	烏造町	駅側の門を出てすぐのトンネル	約20人が通学路として利用している。 道幅が狭く交通量が多い。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
10	平佐東小	市道楠元・木屋園線	中村町	木屋園から楠元上へ向かう道路の裏道	道路が狭く、石垣が少し崩れた形跡がある。また、その上には人家がある。	学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
11	水引小	国道3号	水引町	薩摩川内市水引町～西方町の国道3号	交通量が多く、大型トラックが頻繁に通行する。 歩道が狭く(またはなく)、ガードレールがない。	堆積土砂類の撤去済	国	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
12	水引小	肥薩おれんじ鉄道 踏切	網津町	浜田踏切 網津踏切 三十番踏切 岩下踏切 井高踏切 基下踏切	見通しが悪い。 十分な安全確認が必要。	学校の安全指導で対応 (網津踏切については、改良済)	市	安全指導完了 網津踏切について改良済 (平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
13	水引小	県道43号線 川内串木野線	久見崎町	久見崎入口バス停付近の県道及びその交差点	車の通行量が多く、しかも車の速度が速い。 下校の際、スクールバスを降りた後、横断する子が多い。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
14	水引小	市道西方・瀬頭線沿いの水路	西方町	白滝地区道路脇側溝	土石流危険箇所指定されており、大雨時は危険。	学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
15	水引小	国道3号	湯田町	南湯田口バス停 湯田町1049番地付近	交通量が多く、スクールバスによる下校時の横断が危険。	学校の安全指導で対応	国 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
16	水引小	国道3号	水引町	南九州道 水引インター	高速道路出口で、交通量が多い。歩道が途切れており、高速出口を渡る距離が、かなり長く危険。	学校の安全指導で対応 (信号機の設置)	国 (警察)	安全指導完了 信号機設置完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
17	永利小	市道百次・城下線	百次町	和田公民館前カーブ付近の通学路	道幅が狭く、見通しの悪いカーブで危険。	カーブミラーを設置済み	市	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
18	永利小	県道36号線 川内郡山線	百次町	和田の三文字の交差点	登下校中の自動車の通行量が多く、横断が危険。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
19	峰山小	県道43号線 川内串木野線	高江町	高江町2147-1 メカニック須賀付近	歩道がなく、路側帯も狭い。交通量も多い。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
20	峰山小	県道43号線 川内串木野線	高江町	高江町1891-1 高江籠バス停近辺	歩道がなく、路側帯も狭い。交通量も多い。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
21	峰山小	県道43号線 川内串木野線	高江町	高江町1143-1 長崎公民館前の道路	歩道がなく、路側帯も狭い。交通量も多い。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)

平成26年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

**	学校名	路線名	場所	目撃物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末時点)	写真更新	備考
22	峰山小	県道43号線 川内串木野線	高江町	高江町339-2 高江郵便局前	仮設歩道である。老朽化して危険である。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
23	高来小	県道341号線 吉川川内線	高城町	上手津山坂	道路が狭く、カーブもあり、登下校時危険である。歩道と車道の区別がないので、歩道設置を要望する。	歩道設置を実施	県	簡易歩道設置中 (R3.12時点)		R3-24と重複 (今後は最新要望を更新)
24	高来小	市道本町・白谷線	高城町	本町 本町自治公民館近く	カーブが多く住宅地へ横断するのに、見通しが悪い。矢立方面へ向かう道路が、急に狭くなっている場所がある。	学校の安全指導で対応 (道路の改良工事済)	市	安全指導完了 道路改良工事完了(H27)		対応完了(今後更新なし)
25	高来小	県道341号線 吉川川内線	高城町	高来小前 付近	制限速度が50kmである。交通量が多く、横断歩道も多い。中学生の自転車通学路になっているので、制限速度を40kmにする。	学校の安全指導で対応 (取締りの強化)	県 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
26	高来小	県道341号線 吉川川内線	高城町	学校前裏門近く	カーブになっており見通しが悪い。津山坂への歩道設置を要望する。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
27	高来小	県道341号線 吉川川内線	高城町	高来小正門付近の信号と妹背橋の間	保育園側だけ歩道があり、反対側にない。歩道設置を要望する。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
28	城上小	県道341号線 吉川川内線	城上町	県道341号線を吉川方面に向かった、上塚公民館の約100m前方	歩行者用の歩道が約15mに渡り途切れており、車両との接触や衝突が懸念される。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		H28-8と同じ 対応完了(今後更新なし)
29	高来小 (旧陽成小)	農免道路 市道中間・宮小平線	陽成町	陽成町上大迫付近(上大迫の農免道路から下大迫へ入る入口)	見通しの悪いカーブで、横断歩道のない道路を横断せざるを得ず、ダンプ等の通行も多く、大変危険。	学校の安全指導で対応	市 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
30	高来小 (旧陽成小)	県道340号線 湯之元佐目野線	陽成町	陽成郵便局付近の道路(陽成小から四枚方面にかけて)	歩道のない道路で、見通しが悪く路側帯も狭い。スピードを出す車も多く大変危険。歩道設置を要望。	樹木等の剪定を実施済み	県	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
31	高来小 (旧陽成小)	農免道路 市道中間・宮小平線	陽成町	農免道(城上～水引)から陽成地区消防車庫(宮小平)方向へ下りる交差点	道幅が広く横断歩道がないため、児童の横断・中学生の自転車右折が危険。横断歩道・信号機設置を要望。	学校の安全指導で対応	市 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
32	高来小 (旧陽成小)	県道340号線 湯之元佐目野線	陽成町	県道湯之元佐目線の直線部分「中麦付近と四枚付近」	道幅も広い直線道路のため、高速で走る車が多い。四枚方向は歩道もなく、降雨時には大きな水たまりができる場所もある。	路肩部の除草、堆積土砂の撤去済み	県	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
33	高来小 (旧陽成小)	県道340号線 湯之元佐目野線	陽成町	陽成町3095番地付近(県道と陽成トンネルへの農免道路との交差点)	水引への農免道で車両が年々増えているが、信号機もなく角地の樹木等で見通しが悪く、事故の多発地である。小・中・高校生の通学と通勤時間帯と重なるためかなり危険。	農道分について、路面標示を設置済み	市 (警察)	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
34	高来小 (旧陽成小)	県道340号線 湯之元佐目野線	陽成町	陽成町4630番地付近(陽成小学校正門から体育館へ渡る横断歩道)	児童全員が日常的に、体育館・プール等へ学習に行くために横断している。横断歩道はあるが、体育館側から横断する際、川内市街地方向がカーブになっているため、非常に見通しが悪く大変危険。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
35	高来小 (旧陽成小)	市道本川・上大迫線	陽成町	陽成町4073番地付近(上大迫から下大迫へぬける道路)	道幅が狭い区間があり、夜間はまた暗く人通りも少ない。側溝に蓋が無く、山水の出水場所は溝が深くって非常に危険である。	平成27年度中に工事完了	市	完了 (平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
36	市比野小	県道39号線 串木野樋脇線	樋脇町市比野	樋脇町市比野の県道から竹山への入口の三叉路	県道39号線で、近くに横断歩道がなく、県道のため交通量も多く危険である。横断歩道の設置が必要である。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
37	市比野小	県道39号線 串木野樋脇線	樋脇町市比野	樋脇町市比野の笹原橋	橋の幅が狭いし、歩道がなく大型車が離合するときは危険である。歩道の設置が望まれる。手前の橋の歩道は、以前の工事で設置された。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
38	市比野小	県道335号線 市比野東郷線	樋脇町市比野	樋脇町市比野の川内方向から温泉街への交差点付近	川内方向から温泉街へ左折してくる車が、点滅信号のため朝のラッシュ時は徐行せず、かなりのスピードで曲がるので危険である。歩道・横断用の信号機の設置と、運転手のスピード制限が望まれる。	学校の安全指導で対応 (取締りの強化)	県 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
39	市比野小	県道36号線 串木野樋脇線	樋脇町市比野	樋脇町市比野の元の福寿堂前の交差点周辺	朝の登校時間帯は、徐行せず右左折する車が多く、車の往来も激しい。複雑な交差点になっている上に、カーブで見通しが悪く危険である。運転者のスピード制限が望まれる。また、道路の幅が狭く、歩道がない。	学校の安全指導で対応 (取締りの強化)	県 (警察)	安全指導完了 取締りを強化		対応完了(今後更新なし)
40	市比野小	県道36号線 串木野樋脇線	樋脇町市比野	樋脇町市比野の市比野温泉郵便局前の県道	鹿児島市・いちき串木野市方面へ向かう車もあり、交通量が多い。道幅が狭く歩道もない。以前、車のサイドミラーに引っかけられた高齢者が亡くなるという事故もあった。	学校の安全指導で対応 (注意喚起の看板設置)	県 (警察)	安全指導完了 看板の設置完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
41	市比野小	市道上之湯新開線	樋脇町市比野	樋脇町市比野の市比野小校門下道路の用水路上歩道	歩道の片側には田んぼがあり、約1mほどの段差がある。歩道の田んぼ側に、ガードレールを設置してほしい。	学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
42	市比野小	市道上之湯新開線	樋脇町市比野	樋脇町市比野の市比野小学校南門前の道路の側溝	道幅も狭く側溝の蓋がなく、約1mほどの溝になっている。側溝の蓋を設置してほしい。	平成26年度中に工事完了	市	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)

平成26年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

**	学校名	路線名	場所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末日点)	写真更新	備考
43	副田小	約尾川 馬渡橋近く	入来町副田	権現の川の堰	階段で下りられるようになっている。夏場は、中学生が川釣りをしていて、水かさが増えると危険。柵と注意書きの看板が必要。	「危険箇所」の看板を設置済み	市	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
44	副田小	県道333号線 川内祁答院線	入来町副田	中組・山口の用水路	農業用の用水路が続いている。雨が続き水量が増えると、道路まで水が溢れ、境目が分からなくなる。増水した場合、道路の端(特に用水路側)を歩かないよう、児童へ呼びかける。	「危険箇所」の看板を設置済み	市	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
45	入来小 (旧朝陽小)	県道42号線 川内加治木線	入来町浦之名	堂園、天貴美～朝陽小学校	幹線道路で交通量が多いが、歩行者側にガードレールがなく危険である。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
46	入来小 (旧朝陽小)	県道42号線 川内加治木線	入来町浦之名	天貴美住宅前からの直線	交通量が多く、追い越し禁止車線が切れ、速度超過で走行する車が多く危険である。	学校の安全指導で対応 (県警本部に交通規制完了)	県 (警察)	安全指導完了 交通規制完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
47	入来小 (旧朝陽小)	県道42号線 川内加治木線	入来町浦之名	朝陽小学校前の横断歩道	見通しが悪い上に、速度超過や信号無視をする車が多く大変危険である。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
48	東郷小	国道267号線	東郷町斧測	中ノ上商店 センイレブ	横断歩道はあるが、信号機がない。横断歩道が坂の頂上付近に位置し、ドライバーから横断者が見えにくいこと、交通量が多くスピードを出している車もいるため、危険である。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
49	東郷小 (旧鳥丸小)	県道46号線 阿久根東郷線	東郷町尖野	東郷町尖野地区 五色親水公園入口 交差点	交通量が多く、カーブになっており見通しが悪く、信号機がない。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
50	大妻小	県道333号線 川内祁答院線	祁答院町下手	祁答院町下手4470付近	道路が急に狭くなり、車の離合が難しい。歩道もなく、通行が危険な状態である。	学校の安全指導で対応 (道路の改良工事を検討中)	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
51	上手小	県道396号線 薩摩祁答院線	祁答院町上手	神村モータース手前県道の歩道	歩道法面のモルタル部分が、表面剝離による落下のおそれがある。	学校の安全指導で対応 (法面については定期的に調査中)	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
52	中津小	市道塩巻浜線	上飯町江石	江石橋横	ガードレールがないため、子どもが落ちる危険性あり。	転落防護柵を設置済み	市	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
53	中津小	水路	上飯町中飯	五色産業ガソリンスタンド近くの水路	台風を含め大雨などによる増水で、水流が大変早くなり、危険である。	転落防護柵を設置済み	市	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
54	中津小	水路	上飯町中飯	茶ノ木公民館前の水路	道路脇の水路に転落の危険性あり。雑草が茂っているため、マムシにも注意が必要である。	学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
55	手打小	市道手打茶園線	下飯町手打	下飯町手打 下飯支所前及び南日本銀行前交差点	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。見通しが悪く、子どもが飛び出しやすい。	路面標示を設置済み	市 (警察)	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
56	長浜小	市道長浜浜口線	下飯町長浜	下飯町長浜1000番地付近(浜口地区)	坂に沿って流れている側溝に蓋や柵が設置されていない箇所があり、転落の危険がある。雨で増水すればさらに危険が増す。以前、生き物を探ろうとして児童が遊んでいたことがあるが、現在は立ち入りを禁止している。通学路として約20名が使用している。	転落防護柵を設置済み	市	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
57	川内中央中	市道平佐・皿山線	平佐町	中学校下北西側交差点	狭い道路であるが、抜け道として利用する人が多い。また、狭い道路からの車やバイクが一旦停止せずに飛び出してくることがある。	学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
58	川内中央中	県道47号線 川内串木野線	宮里町	宮里の志奈尾神社近くの県道	街灯がないため、事件・事故等が発生する可能性がある。	防犯灯については、地元自治会等へ要望をお願いしたい	市	完了		対応完了(今後更新なし)
59	川内中央中	県道394号線 山崎川内線	白和町	ホテル「オートリ」近くのガード下	交通量が多く、ガード下から交差点付近の左右の歩道が狭い。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
60	川内中央中	県道394号線 山崎川内線	白和町	ホテル「オートリ」付近の歩道	交通量が多く、歩道が狭い。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
(3)	川内南中	市道百次・青山線	勝目町	セブンイレブン～キンフーズの道路	スピード超過の車が多い。また、セブンイレブン付近は信号も横断歩道もなく、児童が行き交う車の間をタイミングをみて渡っている。	学校の安全指導で対応	市 (警察)	安全指導完了		H26-3と同じ 対応完了(今後更新なし)
(4)	川内南中	市道百次・青山線	矢倉町	ファミリーマート～隈之城バイパスの道路	高速道路から来る車や、高速道路へ向かう車が多く、道路が狭いため児童とぶつかる危険がある。	学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		H26-4と同じ 対応完了(今後更新なし)
(5)	川内南中	県道36号線 川内郡山線	宮崎町	だいわ宮崎店前	付近に横断歩道がなく、だいわ前で道路横断をする児童・生徒が多い。だいわやクオラ病院を利用する車が多い。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		H26-5と同じ 対応完了(今後更新なし)

平成26年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

**	学校名	路線名	場所	目撃物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末時点)	写真更新	備考
(6)	川内南中	県道313号線 荒川内線	隈之城町	隈之城バス停付近	細い道より県道へ出ようとする際、自転車などの横断が見えにくい。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		H26-6と同じ 対応完了(今後更新なし)
(7)	川内南中	市道尾賀鶏鶴場線	隈之城町	ドラッグイレブン裏の高架下	道路が狭く、車両の通行も多いのに、汚水がしみ出して児童が歩くスペースをさらに狭くしている。 汚水を避けて歩くと、車と接触してしまう。	湧水処理工事を実施済み	市	完了 (平成26年度)		H26-7と同じ 対応完了(今後更新なし)
(8)	川内南中	県道336号線 山田隈之城線	宮崎町	宮崎交差点～川内南中信号	道幅が狭く、交通量も多い。登校時は、車両や中学生の自転車、児童・生徒の通学で接触事故の危険大である。	交通安全対策工事を施工済	県	安全対策工事を実施済 (平成28年度)		H26-8と同じ 対応完了(今後更新なし)
(17)	川内南中	市道百次・城下線	百次町	和田公民館前カーブ付近の通学路	道幅が狭く、見通しの悪いカーブで危険。	カーブミラーを設置済み	市	完了 (平成26年度)		H26-17と同じ 対応完了(今後更新なし)
(18)	川内南中	県道36号線 川内郡山線	百次町	和田の三文字の交差点	登下校中の自動車の通行量が多く横断が危険。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		H26-18と同じ 対応完了(今後更新なし)
61	水引中	国道3号	水引町	水引中学校前	交通量が多く、校門から車が出る時に危険。 安全を確認するミラーがない。	再度、合同点検を実施済 学校の安全指導で対応	国	H27に点検を実施 安全指導完了		H27-16と同じ 対応完了(今後更新なし)
(11)	水引中	国道3号	水引町	薩摩川内市水引町～西方町の国道3号	交通量が多く、大型トラックが頻繁に通行する。 歩道が狭く(またはなく)、ガードレールがない。	堆積土砂類の撤去完了	国	完了 (平成26年度)		H26-11と同じ 対応完了(今後更新なし)
(12)	水引中	肥薩おれんじ鉄道 踏切	網津町	浜田踏切 網津踏切 三十番踏切 岩下踏切 井高踏切 基下踏切	見通しが悪い。 十分な安全確認が必要。	学校の安全指導で対応 (網津踏切については、改良済)	市	網津踏切について改良済 (平成27年度)		H26-12と同じ 対応完了(今後更新なし)
(13)	水引中	県道43号線 川内串木野線	久見崎町	久見崎入口バス停付近の県道及びその 交差点	車の通行量が多く、しかも車の速度が速い。 下校の際、スクールバスを降りた後、横断する子が多い。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		H26-13と同じ 対応完了(今後更新なし)
(14)	水引中	市道西方・瀬頭線沿いの 水路	西方町	白滝地区道路脇側溝	土石流危険箇所指定されており、大雨時は危険。	学校の安全指導で対応	市	安全指導完了		H26-14と同じ 対応完了(今後更新なし)
(15)	水引中	国道3号	湯田町	南湯田口バス停 湯田町1049番地 付近	交通量が多く、スクールバスによる下校時の横断が危険。	学校の安全指導で対応	国 (警察)	安全指導完了		H26-15と同じ 対応完了(今後更新なし)
(16)	水引中	国道3号	水引町	南九州道 水引インター	高速道路出口で交通量が多い。歩道が途切れており、高速出口を渡る距離が、かなり長く危険。	学校の安全指導で対応 (今後信号機の設置完了)	国 (警察)	安全指導完了 信号機設置完了 (平成26年度)		H26-16と同じ 対応完了(今後更新なし)
62	川内中央 中 (旧高江 中)	県道43号線 川内串木野線	高江町	飯屋橋付近から峰山地区コミュニテ ィセンターまでの区間	歩道なし(路側帯はあるが狭い)。車道自体の道幅が狭くダンプや大型バスの通行が普段から多 く、歩行が大変危険である。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
63	川内中央 中 (旧高江 中)	県道43号線 川内串木野線	高江町	長崎公民館付近から三栄興業近くま での区間	歩道なし(路側帯はあるが所々狭すぎる場所がある)。ガードレールはあるが、車道側にない。カー ブがあり見通しが悪い。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
(22)	川内中央 中 (旧高江 中)	県道43号線 川内串木野線	高江町	高江町339-2 高江郵便局前	仮設歩道である。老朽化していて危険である。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
64	平成中	市道今村・白浜線	白浜町	白浜町531番地5付近	家が建て込み、見通しが悪く、交通量も多い。横から出てくる車に気づきにくい。	舗装工事を行い、路面表示を設置済み	市 (警察)	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
65	平成中	市道今寺・上ノ原線	城上町	今寺三文字バス停付近	元々の三叉路が変則の十字路となっており、見通しが悪い。	路面標示を設置済み	市 (警察)	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
66	種脇中	県道335号線 市比野東郷線	種脇町市比野	種脇町市比野2452 林田バス転回 場所付近	空港バイパスから種脇郷土史館前まで続く、ガードレールが途切れた後に、市比野温泉入り口方 向へ向かう大きなカーブで、車両と自転車接近する場所である。ガードレールの増設をお願い したい。	学校の安全指導で対応	県	安全指導完了		対応完了(今後更新なし)
67	東郷中	県道344号線 東郷山田宮之城線	東郷町斧淵	東郷町斧淵3905番地 石井手橋付近	石井手橋のところどころで道路が急に狭くなり、自転車通学生の事故が心配である。	道路改良工事で対応 学校の安全指導で対応	県	改良工事中 (R3.12時点) 安全指導完了		R3-48と重複 (今後は最新要望を更新)
(46)	東郷中	県道48号線 阿久根東郷線	東郷町穴野	東郷町穴野地区 五色親水公園入口 交差点	交通量が多く、カーブになっており見通しが悪く、信号機がない。	学校の安全指導で対応	県 (警察)	安全指導完了		H26-49と同じ 対応完了(今後更新なし)
(68)	上飯中	市道中飯・江石線	上飯町中飯	中飯と江石の峠道	急な峠道で歩道もなく、夕暮れ時になると一切街灯がなく、真っ暗で危険である。	防犯灯については、地元自治会等へ要望をお願い したい	市	完了		対応完了(今後更新なし)

平成26年度「早急に対策が必要な通学路危険箇所」の対応策一覧

(通学路安全推進会議メンバー)薩摩川内市教育委員会、鹿児島国道事務所、阿久根維持出張所、北薩地域振興局土木建築課、市建設維持課、市防災安全課、薩摩川内警察署、小・中学校長代表、小・中学校PTA代表、私立学校代表

**	学校名	路線名	場所	目録物等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況 (R3.12末時点)	写真更新	備考
69	海陽中	林道釣掛線	下飯町手打	下飯町手打1472番地 海陽中学校近く	昨年度土砂が崩れ、補修を行った箇所がある。大雨の後など、いつ崩れてもおかしくない状況にある。	法面保護工事を実施済み	市	完了 (平成26年度)		対応完了(今後更新なし)
70	亀山小	県道44号線 京泊大小路線	小倉町	堂階橋～須崎橋の道路	歩道がなく、登校時は、大型車・一般車の通行が多く危険	平成27年度に歩道設置完了	県	完了 (平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
71	隈之城小	県道313号線 荒川川内線	隈之城町	隈之城駅～隈之城交差点	道幅が狭く、交通量も多い。登校時は、車両や中高生の自転車、児童・生徒の通学で接触事故の危険大である。	交通安全対策工事を施工完了	県	完了 (平成27年度)		対応完了(今後更新なし)
72	隈之城小	県道336号線 山田隈之城線	平佐町	平佐権現原公民館付近	交通量が多く、カーブで見通しが悪いの歩道が無く、危険である。	歩道設置を実施	県	改良工事継続中 (R3.12時点)		R3-47と重複 (今後は最要望を更新)
73	平佐西小	県道333号線 川内祁答院線	平佐町	川内商工前交差点～川内加治木線 交差点の道路	交通量が多く、歩道が狭い。中高生の自転車、児童・生徒の通学に危険な状況である。	歩道のバリアフリー化を実施	県	完了 (平成31年度)		対応完了(今後更新なし)