

令和5年度

鹿児島県薩摩川内市川内小学校 (番号10)




- <10. 現状>
・日暮地区・金剛地区約50名の児童が利用している。朝の登校の時間帯は、自動車の通行が大変多く、横断歩道が摩擦で色が分からず、大変危険である。
- <8. 対策内容>
・横断歩道の復旧について、公安委員会へ補修上申請済み。
・学校の安全指導（完了）

番号10 国道3号



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市隈之城小学校
(番号13)




- <13. 現状>
・歩道が狭い。縁石やガードレールもなく車両との接触が心配される。
- <13. 対策内容>
・他工区が事業中のため早期に着手できない。
・学校の安全指導 (完了)

番号13 県道荒川川内線 (県道313号)



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市永利小学校
(番号15)




- <15. 現状>
・大型車をはじめ交通量が多く、歩道がないため危険。
- <15. 対策内容>
・歩道整備工事を実施中。
・学校の安全指導(完了)

番号15 県道川内祁答院線(県道333号)



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市永利小学校
(番号16)




- <16. 現状>
・道路が狭くカーブで見通しも悪い。特に登校時は自動車も多い。
<16. 対策内容>
・道路整備の事業継続中。令和8年度完了予定。
・学校の安全指導（完了）

番号16 市道馬場・掛川線



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市高来小学校 (番号18)




- <18. 現状>
- ・300mくらい歩道があるが、歩道がなくなり白線で仕切られているだけの箇所もあり、道幅も狭く危険である。
- <18. 対策内容>
- ・歩行の安全確保として区画線を設置。歩道整備については、他工区の事業中のため早期に着手できない。
 - ・学校の安全指導（完了）

番号18 県道吉川川内線（県道341号）



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市高来小学校
(番号19)



- <19. 現状>
- ・道路東側には歩道が設けられたが、西側は路側帯が狭く草木も生い茂る時期があり中学生の自転車登校が危険である。大型車の往来も増えている。
- <19. 対策内容>
- ・伐採及び路面清掃を実施。歩道整備については、他工区の事業中のため早期に着手できない。
 - ・学校の安全指導（完了）

番号19 県道吉川川内線（県道341号）



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市市比野小学校 (番号22)



〈22. 現状〉

- ・小学校方面への左折車と登校中の自転車通学生が出合い頭に衝突する危険性がある。減速せずに通過する車両も多い。

〈22. 対策内容〉

- ・対策について、関係者と協議してきたい。一定の路面標示は施工済であるが不足分があれば検討したい。
- ・学校の安全指導 (完了)

番号22 県道串木野樋脇線 (県道39号)



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市市比野小学校
(番号23)



- 〈23. 現状〉
・交通量が多いが、道幅が狭く歩道もない。
- 〈23. 対策内容〉
・対策について、関係者と協議してきたい。一定の路面標示は施工済であるが不足分があれば検討したい。
・学校の安全指導 (完了)

番号23 県道串木野樋脇線 (県道39号)



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市市比野小学校
(番号24)




- <24. 現状>
・横断歩道付近でスピードを落とさない車両が多い。歩行者がいても停車しない車両が多い。
- <24. 対策内容>
・対策について、関係者と協議してみたい。一定の路面標示は施工済であるが不足分があれば検討したい。
・学校の安全指導 (完了)

番号24 県道串木野樋脇線 (県道39号)



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市市比野小学校 (番号25)




- 〈25. 現状〉
・横断歩道付近でスピードを落とさない車両が多い。歩行者がいても停車しない車両が多い。
- 〈25. 対策内容〉
・対策について、関係者と協議してみたい。一定の路面標示は施工済であるが不足分があれば検討したい。
・学校の安全指導 (完了)

番号25 県道串木野樋脇線 (県道39号)



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市大裏小学校
(番号29)




- 〈29. 現状〉
- ・1箇所だけ道幅が狭くなっており普通車、大型車の離合ができない。児童の登下校が危険な場所である。
- 〈29. 対策内容〉
- ・路肩部のカラー舗装及び「学童注意」の路面標示を設置。既存看板の更新を実施。
 - ・学校の安全指導（完了）

番号29 県道川内祁答院線（県道333号）



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市上手小学校 (番号31)



- 〈31. 現状〉
- ・見通しが悪い。車の停止線が道路の接合部にかかっており自転車と車の接触が想定される。
- 〈31. 対策内容〉
- ・停止線の移設について、公安委員会へ上申を行っている。
 - ・学校の安全指導（完了）

番号31 県道下手山田帖佐線（県道391号）
県道薩摩祈答院線（県道396号）



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市里小学校
(番号33)




- 〈33. 現状〉
・学校のせんだんが巨木化し市道にはみ出ているうえ倒木落下の危険性がある。
- 〈33. 対策内容〉
・伐採作業へ対応中。
・学校の安全指導（完了）

番号33 市道一之段線



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市川内南中学校
(番号35)




- <35. 現状>
- ・登下校の時間帯の自動車の通行量が非常に多いにもかかわらず道路幅が非常に狭いため、接触事故等が過去に発生している。
- <35. 対策内容>
- ・現在、特定交通安全施設整備事業（隈之城工区）を実施中。
 - ・学校の安全指導（完了）

番号35 県道山田隈之城線（県道336号）



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市川内南中学校 (番号36)




- 〈36. 現状〉
- ・登下校の時間帯の自動車の通行量が多いうえに道幅が狭く過去に事故が発生している。隈之城小学校までの道路は特に危険性が高い。
- 〈36. 対策内容〉
- ・現在、他工区の事業中であり早期に着手できない。
 - ・学校の安全指導（完了）

番号36 県道荒川川内線（県道313号）



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市川内南中学校
(番号37)




- 〈37. 現状〉
- ・登下校の時間帯の自動車の通行量が多いうえに道幅が狭く過去に事故が発生している。限之城小学校までの道路は特に危険性が高い。
- 〈37. 対策内容〉
- ・現在、他工区の事業中であり早期に着手できない。
 - ・学校の安全指導（完了）

番号37 県道山田隈之城線（県道336号）



令和5年度

鹿児島県薩摩川内市祁答院中学校
(番号41)




- 〈41. 現状〉
・法面の工事中であるが、土砂が流出して滑りやすい。
〈41. 対策内容〉
・現在事業途中で早期完成に取り組んでまいりたい。
・学校の安全指導（完了）

番号41 県道薩摩祁答院線（県道396号）



令和5年度 鹿児島県薩摩川内市東郷学園義務教育学校 (番号42)




- 〈42. 現状〉
- ・山肌から小石が落下してくる。また、大雨が降ったら土砂崩れが起きてもおかしくない状況である。また、街灯がないため夜道は真っ暗である。この道を中学生は自転車で通学している。
- 〈42. 対策内容〉
- ・一部区間において落石防止柵を設置。法面対策についての工法を検討したい。なお、街灯の設置は自治会等に相談をお願いしたい。
 - ・学校の安全指導 (完了)

番号42 県道東郷山田宮之城線 (県道344号)



令和4年度

鹿児島県薩摩川内市亀山小学校 (番号1・2)



- <1. 現状>
・縁石はあるがガードレールがないため児童が道路にはみ出し危険である
<1. 対策内容>
・現地調査の結果ガードレールの設置は困難。他の安全対策を検討中
・学校の安全指導 (完了)

- <2. 現状>
・信号待ちの車とセブンイレブンに来た車とで道幅が狭くなり危険である
<2. 対策内容>
・車両運転者への注意喚起のため「学童注意」文字の路面表示を設置
・学校の安全指導 (完了)


番号1 県道京泊大小路線 (県道44号)



番号2 市道宮内・松本線



令和4年度 鹿児島県薩摩川内市永利小学校（番号9）




- 〈9. 現状〉
・交通量が多いが歩道がないため危険である
- 〈9. 対策内容〉
・現在、簡易歩道の設置に向け工事発注を行っている
・学校の安全指導（完了）

番号9 県道川内祁答院線（県道333号）



令和4年度 鹿児島県薩摩川内市永利小学校（番号10）




- 〈10. 現状〉
- ・道路幅が狭くカーブ箇所でもり見通しが悪く危険である
- 〈10. 対策内容〉
- ・現在、改良工事の継続中
 - ・学校の安全指導（完了）

番号10 市道馬場・掛川線



令和4年度 鹿児島県薩摩川内市高来小学校（番号12）




- 〈12. 現状〉
・白線で仕切られただけで歩道がなく危険である
- 〈12. 対策内容〉
・整備については、状況調査を行い総合的に判断したい。現在対応策について検討中
・学校の安全指導（完了）

番号12 県道吉川川内線（県道341号）



令和4年度 鹿児島県薩摩川内市市比野小学校 (番号14)



- <14. 現状>
・道幅が狭く交通量も多い。また、信号機が視認しづらく車両通行においても危険である
- <14. 対策内容>
・現在早期完成を目指し工事を進めている。また、仮設歩行帯について設置を検討している
・学校の安全指導 (完了)

番号26 県道串木野樋脇線 (県道 39号)



令和4年度 鹿児島県薩摩川内市大裏小学校（番号20）



- <20. 現状>
・道幅が狭いっており車の離合ができず、通学において危険である
- <20. 対策内容>
・整備に向け対応を継続中
・学校の安全指導（完了）

番号20 県道川内祁答院線（県道333号）



令和4年度 鹿児島県薩摩川内市上手小学校（番号21）




- <21. 現状>
・歩道はあるがガードレールがなく、通学において危険である
- <21. 対策内容>
・歩道と車道が分離しておりガードレールの設置は困難であるが、視線誘導標の設置を検討している
・学校の安全指導（完了）

番号21 県道薩摩祁答院線（県道 369号）



令和4年度 鹿児島県薩摩川内市上手小学校 (番号23)




- <23. 現状>
・崩れそうな廃屋があり通学において危険である
- <23. 対策内容>
・家屋の所有者へ対応についての説明と依頼を行い、所有者の対応待ちである
・学校の安全指導 (完了)

番号23 県道薩摩祁答院線 (県道396号)



令和4年度 鹿児島県薩摩川内市南中学校（番号25）




- <25. 現状>
・電柱が車道路側部にあり自転車の走行において支障となり危険である
- <25. 対策内容>
・現在電柱の管理者と協議中。整備については状況に応じたの検討
・学校の安全指導（完了）

番号25 県道山田隈之城線（県道336号）



令和4年度 鹿児島県薩摩川内市川内小学校（追加箇所） 番号30




- 〈30. 現状〉
・歩道に防護柵がなく通学において危険である
- 〈30. 対策内容〉
・車両用の防護柵設置を予定している
・学校の安全指導（完了）

番号30 国道3号



令和4年度
鹿児島県薩摩川内市水引小学校（追加箇所）
番号31




- 〈31. 現状〉
・見通しが悪く歩道も狭いため通学において危険である
〈31. 対策内容〉
・横断用の防護柵設置を予定している
・学校の安全指導（完了）

番号31 国道3号



令和4年度
(追加箇所)

鹿児島県薩摩川内市隈之城小学校
番号33



- 〈33. 現状〉
・歩道が狭く防護柵等もないため通学において危険である
- 〈33. 対策内容〉
・利用実態や事故発生状況など整備において総合的に判断したい
・学校の安全指導 (完了)

番号33 県道荒川川内線 (県道 313号)



令和4年度
鹿児島県薩摩川内市永利小学校（追加箇所）
番号36




- 〈36. 現状〉
・右折レーンがなく通学において車両と接触する危険性がある
〈36. 対策内容〉
・新規事業化に向け検討している
・学校の安全指導（完了）

番号36 県道川内祁答院線（県道333号）



令和4年度
鹿児島県薩摩川内市東郷学園（追加箇所）
番号37



- 〈37. 現状〉
- ・横断歩道がなく速度を出す車も多いため道路の横断において危険である
- 〈37. 対策内容〉
- ・調査の結果、横断歩道の設置を検討している
 - ・学校の安全指導（完了）

番号37 県道東郷山田宮之城線（県道344号）



鹿児島県 薩摩川内市 隈之城小学校 (番号5)

令和3年度

至 市街地

隈之城公園

内線 県道 荒川

本線 JR 鹿児島

至 いちき串木野市

至 隈之城小

麓踏切

〈5. 現状〉

- ・線路沿の道路に侵入防止柵がないため危険
- ・緊急ボタンがないトラブル時が危険

〈5. 対策内容〉

- ・緊急ボタンの設置を検討
- ・注意喚起の看板設置を検討
- ・侵入防止柵の設置を検討
- ・学校の安全指導 (完了)


鹿児島県 薩摩川内市 水引小学校 (番号 1 3)

令和 3 年度



鹿児島県 薩摩川内市 永利小学校 (番号16)

令和3年度



<16. 現状>
・道路が狭く、カーブで見通しも悪い
・登下校時は交通量も多いため危険

<16. 対策内容>
・道路拡幅 (歩道設置) を実施 (道路改良事業継続中)
・学校の安全指導 (完了)



鹿児島県 薩摩川内市 八幡小学校 (番号 23)

令和3年度



鹿児島県 薩摩川内市 高来小学校 (番号24)

令和3年度



〈24. 現状〉

- ・交通量が多い。人や自転車がすれ違う際、道路にはみ出て危険
- ・電線に竹が覆い被さり倒れてきそうである

〈24. 対策内容〉

- ・伐採を電線管理者に依頼 (令和2年度部分伐採済)
- ・歩道を設置する (工事継続中)
- ・学校の安全指導 (完了)

鹿児島県 薩摩川内市 市比野小学校 (番号30) 令和3年度



- 〈30. 現状〉
- ・県道335号線からの入口が黄色の点滅信号であるためにスピードを出したまま
 - ・進入してくる車が多い
 - ・交差点は建物のかげになり見通しが悪い
- 〈30. 対策内容〉
- ・一灯式信号撤去を検討
 - ・ミラーの鏡面取替と角度調整を実施 (令和3年度完了)
 - ・学校の安全指導 (完了)



鹿児島県 薩摩川内市 副田小学校 (番号 34)

令和3年度



鹿児島県 薩摩川内市 大裏小学校 (番号35. 36) 令和3年度

大裏小学校

薩摩川内市
祁答院支所

県道下手山田帖佐線

祁答院中学校

薩摩川内線

瀬早川

加

城

大

道

線

山

田

帖

佐

線

大

裏

小

学

校

35. 36

35. 現状

- ・一部、道路幅員が狭く車両の離合ができない
- ・歩行者は更に危険

35. 対策内容

- ・道路拡幅を検討（事業実施に向け用地交渉中）
- ・看板設置完了
- ・学校の安全指導（完了）

36. 現状

- ・大雨の際、斜面から水が滝のように流れる
- ・歩道も川のようになるため、歩行が困難

36. 対策内容

- ・道路維持管理を強化
- ・学校の安全指導（完了）

鹿児島県 薩摩川内市 長浜小学校 (番号 38)

令和3年度

〈38. 現状〉


- ・道路横の側溝にガードレールは設置してあるが、横に隙間があり転落する恐れがある

〈38. 対策内容〉

- ・防護柵設置を検討
- ・学校の安全指導 (完了)



鹿児島県 薩摩川内市 平佐西小学校 (番号 4 6) 令和 3 年度



鹿児島県 薩摩川内市 中津小学校 (番号 49)

令和3年度



- < 49. 現状 >
- ・急カーブで交通量が多く、片側歩道はあるが交通事故の危険性がある
- < 49. 対策内容 >
- ・道路改良を実施 (令和3年度特定交通安全施設等整備事業要望中)
- ・学校の安全指導 (完了)



鹿児島県 薩摩川内市 川内小学校 (番号2)

令和2年度



鹿児島県 薩摩川内市 水引小学校 (番号5)

令和2年度



鹿児島県 薩摩川内市 東郷学園 (番号20)

令和元年度



鹿児島県 薩摩川内市 海星中学校(番号 3 6)

平成 2 8 年
度

