

平成20年度受賞企業等 評価の概要【最優良建設工事施工企業】

最優良建設工事 施工企業(部門)	請負業者名	成績 評定点	工事名	請負金額	対象件数
舗装工事	(株)三垣組	80.2	天辰第一地区土地区画整理事業 特殊道路6-1号外道路舗装工事(20-6)	7,702,000	551
評価された項目					
<p>着工時点から完成に至る施工管理過程が簡潔且つ詳細に漏れなく「写真」、「出来形」、「品質」等に取りまとめられており、平坦性、出来映え共に良好な仕上がりである。また、舗装端部の均し仕上げ時、作業靴でカラー舗装を汚さないよう舗装区域外から手作業で均した作業の工夫及び配慮は十分に評価できる。</p>					

最優良建設工事 施工企業(部門)	請負業者名	成績 評定点	工事名	請負金額	対象件数
水道施設工事	(株)柴田設備	80.0	市道百次・赤沢津線外1路線配水管布設替 工事	12,754,000	551
評価された項目					
<p>これまでの経験と検査時の指摘事項を見事に克服し、完成に至っている。中学校の通学路であり、交通量も非常に多い現場であるが、安全管理・施工管理・写真管理において、当該業種において他の見本となる現場である。</p>					

最優良建設工事 施工企業(部門)	請負業者名	成績 評定点	工事名	請負金額	対象件数
その他	アイム電機工業(株)	82.0	土地改良施設維持管理適正化事業 戸田排水機場No4.No5.No6立軸軸流ポンプ 分解整備工事	16,000,000	551
評価された項目					
<p>施工計画書について、水中ポンプ及び操作盤の試験項目・試験方法・測定値の換算式・判定基準を明確に記述してあり、計画の段階で何を実施するかわかりやすい計画書である。分解整備報告書については、処理工程の「実施内容・所見・写真・測定値・判断結果」を簡潔にまとめてあり、適正な分解整備を実施したことが伺える。塗装管理については、素地調整・第1層～第4層の処理工程が詳細に写真管理され、膜厚も基準値以上であることが明確である。配管のフランジ接合箇所(ボルト締付)については、トルクレンチの基準値が詳細に写真管理されている。</p>					