

訓練広報

薩摩川内市災害対策本部

令和8年2月7日

9時20分現在

原子力災害・地震災害（複合災害）に係る災害対応速報（第1報）について

1 地震及び気象状況等

| | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 地 震 | 発生時刻 | 令和7年2月7日（土） 7時00分 |
| | 震源等 | 薩摩半島西方沖、マグニチュード7.2、震源の深さ：10km |
| | 震 度 | 本市：震度6強（最大震度：いちき串木野市：震度7） |
| 警報等 | 津 波 | 鹿児島県西部：津波警報 7:03 発表 7:50 解除 |
| 気象状況 (2/7 9:00) | ・天気：曇り一時雨 ・風向：西の風のち南西の風 | ・降水確率：60% ・波：1mのち 1.5m |

2 川内原子力発電所の状況

| 号 機 | 1号機 | 2号機 |
|----------------------|--|--|
| 運 転 状 況 | 自動停止（2/7（土） 7:00） | 自動停止（2/7（土） 7:00） |
| 発 生 事 象 | 7:00 外部電源喪失 (非常用DC発電機2台起動：原子炉冷却中) | 7:00 外部電源喪失 原子炉冷却材漏洩 非常用DC発電機1台起動（1台故障） 7:15 電動補助給水ポンプ1台故障 (ターピン動補助給水ポンプ1台起動) 8:35 原子炉冷却材漏洩量増加 非常用炉心冷却装置作動 充填てん／高圧注入ポンプ全台故障 |
| 外部への影響 (放射性物質の放出) | なし（モニタリングポスト指示値の上昇なし） | |
| 対 応 状 況 | 2号機原子炉の余熱除去ポンプによる冷却継続 外部電源復旧及び2号機故障機器の原因調査・復旧 | |
| 事 態 区 分 | 2/7 7:00 警戒事態 | 2/7 8:35 施設敷地緊急事態 全面緊急事態 |

参考) 川内原子力発電所の緊急時活動レベル

| 事態区分 | P A Z 地区 (滄浪・寄田・水引・峰山地区) | U P Z 地区 (5～30km圏内) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 警戒事態 | 要配慮者避難準備開始 | 情報収集 |
| 施設敷地緊急事態 (原災法第10条) | 要配慮者避難開始 一般住民避難準備 | 屋内退避の準備 |
| 全面緊急事態 (原災法第15条) | 一般住民避難開始 | 屋内退避の実施 |

2 市の体制等

(1) 体制

| 体制 | 設置 | 解除 |
|----------|-------------|----|
| 災害対策本部体制 | 2/7（土） 7:00 | |

(2) 会議開催状況

| 会議名 | 開催日時 |
|-------------|--------------|
| 第1回災害対策本部会議 | 2/7（土） 7:30～ |
| 第2回災害対策本部会議 | 2/7（土） 8:05～ |
| 第3回災害対策本部会議 | 2/7（土） 8:40～ |

(3) その他

〔国県機関の体制〕

- ・ 2/7 7:00 鹿児島県災害対策本部設置
- ・ 2/7 7:00 鹿児島県現地災害対策本部設置 (OFC)
- ・ 2/7 7:02 非常災害対策本部設置 (内閣府)
- ・ 2/7 7:05 ~~原子力事故合同警戒本部設置 (原子力規制庁 ERC)~~
- ・ 2/7 8:35 原子力事故合同対策本部設置 (原子力規制庁 ERC)
- ・ 2/7 7:06 ~~原子力事故合同現地警戒本部設置 (OFC)~~
- ・ 2/7 8:35 原子力事故合同現地対策本部設置 (OFC)

〔住民相談窓口の設置〕

- ・ 2/7 7:00 鹿児島県が原子力災害対応等に関する住民相談窓口を県庁内に設置
- ・ 2/7 7:00 薩摩川内市が原子力災害対応等に関する住民相談窓口を市役所内に設置

3 避難等の発令状況

【避難指示等】

○2/7（土） 7:35

- ・ P A Z 内の施設敷地緊急事態要避難者（要配慮者等）に対し避難準備を指示
- ・ P A Z 内の観光客等に対し帰宅を指示

○2/7（土） 8:35

- ・ P A Z 内の施設敷地緊急事態要避難者（要配慮者等）に対し避難指示
- ・ P A Z 内の一般住民に対し避難準備を指示
- ・ U P Z 内の住民に対し屋内退避の準備を

4 地震等による被害の状況

| 区分 | 被害等の状況 | 備考 |
|------------|---|----|
| (1) 人的被害 | ・負傷者 5 名 (転倒等) | |
| (2) 家屋被害 | ・確認中 | |
| (3) 断水 | ・一部地域で断水・漏水あり (調査・復旧作業中) | |
| (4) 停電 | ・一部地域で停電あり (調査・復旧作業中) | |
| (5) 道路 | ・県道 43 号 (寄田町) 通行止め区間あり ・川内河口大橋の点検による通行止め ・林道寄田青山線通行止め ・その他、調査・復旧作業中 | |
| (6) 河川 | ・報告なし | |
| (7) 港湾漁港海岸 | ・報告なし | |
| (8) その他 | ・都市ガス供給区域で一部供給停止 (調査・復旧作業中) | |

5 交通機関の状況

| 区分 | 交通情報 | 備考 |
|---------------|--------|----|
| I R 九州新幹線 | 運転見合わせ | |
| J R 鹿児島本線 | 運転見合わせ | |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 運転見合わせ | |
| 路線バス | 運転見合わせ | |
| 市内横断シャトルバス | 運転見合わせ | |
| 高速船 甑島 | 運転見合わせ | |
| 結 Line こしき | 運転見合わせ | |
| 甑島地域コミュニティ交通 | 運転見合わせ | |
| 甑島地域自家用有償旅客運送 | 運転見合わせ | |

6 その他