

発生物件調書 一覧表

鉄

調書No.	品名	概算重量	備考
1	最初沈殿池汚泥掻寄機	4,500 kg	
2	汚水流入スクリーン	1,900 kg	
3	し渣脱水機	1,100 kg	
4	No. 1, 2最終沈殿池汚泥掻寄機	4,000 kg	
5	No. 1, 2最終沈殿池スカムスキマ	400 kg	
6	雑用水給水装置	1,700 kg	
7	脱水機架台	2,000 kg	
8	配管	1,800 kg	
9	1系水処理設備 コントロールセンタ	3,000 kg	
10	1系水処理設備 補助継電器盤	1,200 kg	
11	1系初沈汚泥かき寄機 現場操作盤	100 kg	
12	1系終沈汚泥かき寄機 現場操作盤	120 kg	
13	再利用水設備 コントロールセンタ	900 kg	
14	再利用水設備 補助継電器盤	500 kg	
15	電線管類	183 kg	
16	ピット架台	98 kg	
17	ピット蓋	289 kg	
	計	23,790 kg	

雜線

調書No.	品名	概算重量	備考
18	雜線	836 kg	
	計	836 kg	

銅板

調書No.	品名	概算重量	備考
19	銅板	330 kg	
	計	330 kg	

発生物件調書 No. 1

1. 発生物件	名称	最初沈殿池汚泥掻寄機
	仕様	中央駆動式懸垂形 槽寸法 φ9.5m×測水深3.1m×0.4kW
	数量	1基
2. 設置年月日	平成19年9月(2007)	
3. 撤去年月日	令和7年2月(2025)	
4. 耐用年数	15年	
5. 処分制限期間	7年	
6. 経過年数	18年	
7. 売却予定価額※		
8. 設置当時の補助率		
9. 現在の補助率		
10. 処分年月日		
11. その他特記事項	約 4,500kg 元々の槽寸法(外側)はφ9.5mですが、分解してあります。	

写真:撤去状態(撤去材)



← 半分に切断してあります。
← ※約H1500



発生物件調書 No. 2

1. 発生物件	名称	汚水流入スクリーン
	仕様	回転ドラム型 4.5m ³ /分×1.5kW
	数量	1台
2. 設置年月日	平成14年2月(2002)	
3. 撤去年月日	令和7年2月(2025)	
4. 耐用年数	15年	
5. 処分制限期間	7年	
6. 経過年数	23年	
7. 売却予定価額※		
8. 設置当時の補助率		
9. 現在の補助率		
10. 処分年月日		
11. その他特記事項	約 1,900kg	

写真: 撤去状態(撤去材)




発生物件調書 No. 3

1. 発生物件	名称	し渣脱水機
	仕様	スクルー式 1m ³ /時×4.1kW
	数量	1台
2. 設置年月日	平成14年2月(2002)	
3. 撤去年月日	令和7年2月(2025)	
4. 耐用年数	15年	
5. 処分制限期間	7年	
6. 経過年数	23年	
7. 売却予定価額※		
8. 設置当時の補助率		
9. 現在の補助率		
10. 処分年月日		
11. その他特記事項	約 1,100kg	


写真: 撤去状態(撤去材)



発生物件調書 No. 4

1. 発生物件	名称	No.1,2最終沈殿池汚泥掻寄機	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	チェーンフライト式(1池1駆動) 池幅3.5mW×池長27.5mL×水深3.55mH×0.75kW	
	数量	2基	
2. 設置年月日	平成13年2月(2001)		
3. 撤去年月日	令和 7年 9月(2025)		
4. 耐用年数	15年		
5. 処分制限期間	7年		
6. 経過年数	24年		
7. 売却予定価額※			
8. 設置当時の補助率			
9. 現在の補助率			
10. 処分年月日			
11. その他特記事項	約 4,000kg		

発生物件調書 No. 5

1. 発生物件	名称	No.1,2最終沈殿池スカムスキマ	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	スカムスキマ□350×池幅3.05m(設置場所)	
	数量	2基	
2. 設置年月日	平成13年2月(2001)		
3. 撤去年月日	令和7年9月(2025)		
4. 耐用年数	15年		
5. 処分制限期間	7年		
6. 経過年数	24年		
7. 売却予定価額※			
8. 設置当時の補助率			
9. 現在の補助率			
10. 処分年月日			
11. その他特記事項	約 400kg		


発生物件調書 No. 6

1. 発生物件	名称	雑用水給水装置
	仕様	圧力タンク式 φ 65×1.0m ³ /分×40m×7.5kW×2
	数量	1台
2. 設置年月日	平成14年4月(2002)	
3. 撤去年月日	令和 7年 4月(2025)	
4. 耐用年数	15年	
5. 処分制限期間	7年	
6. 経過年数	23年	
7. 売却予定価額※		
8. 設置当時の補助率		
9. 現在の補助率		
10. 処分年月日		
11. その他特記事項	約 1,700kg	

写真: 撤去状態(撤去材)



発生物件調書 No. 7

1. 発生物件	名称	脱水機架台	写真:撤去状態(撤去材)
	仕様		
	数量	1式	
2. 設置年月日	平成14年2月(2002)		
3. 撤去年月日	令和7年2月(2025)		
4. 耐用年数	15年		
5. 処分制限期間	7年		
6. 経過年数	23年		
7. 売却予定価額※			
8. 設置当時の補助率			
9. 現在の補助率			
10. 処分年月日			
11. その他特記事項	約 2,000kg		

発生物件調書 No. 8

1. 発生物件	名称	配管
	仕様	
	数量	1式
2. 設置年月日	平成14年4月(2002)	
3. 撤去年月日	令和7年4月(2025)	
4. 耐用年数	15年	
5. 処分制限期間	7年	
6. 経過年数	25年	
7. 売却予定価額※		
8. 設置当時の補助率		
9. 現在の補助率		
10. 処分年月日		
11. その他特記事項	約 1,800kg	


写真: 撤去状態(撤去材)



発生物件調書 No. 9

1. 発生物件	名称	1系水処理設備コントロールセンタ	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	W1-CC-01~06	
	数量	一式	
2. 撤去年月日	令和7年4月22日		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間			
5. 経過年数	22年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率			
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	約3,000Kg		

発生物件調書 No. 10

1. 発生物件	名称	1系水処理設備補助継電器盤	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	W1-Ry-01~03	
	数量	一式	
2. 撤去年月日		令和7年4月22日	
3. 耐用年数		15年	
4. 処分制限期間			
5. 経過年数		22年	
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率			
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		約1,200Kg	

発生物件調書 No. 11

1. 発生物件	名称	1系初沈汚泥かき寄機現場操作盤	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	W1-LCB-03	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	令和7年7月16日		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間			
5. 経過年数	22年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率			
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	約100Kg		

発生物件調書 No. 12

1. 発生物件	名称	1系終沈汚泥かき寄機現場操作盤	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	W1-LCB-11	
	数量	1面	
2. 撤去年月日		令和7年7月16日	
3. 耐用年数		15年	
4. 処分制限期間			
5. 経過年数		22年	
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率			
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項		約120Kg	

発生物件調書 No. 13

1. 発生物件	名称	再利用水設備コントロールセンタ	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	U-CC-01,02	
	数量	一式	
2. 撤去年月日	令和7年4月22日		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間			
5. 経過年数	22年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率			
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	約900Kg		

発生物件調書 No. 14

1. 発生物件	名称	再利用水設備補助継電器盤	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様	U-Ry-01	
	数量	1面	
2. 撤去年月日	令和7年4月22日		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間			
5. 経過年数	22年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率			
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	約500Kg		

発生物件調書 No. 15

1. 発生物件	名称	電線管類	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様		
	数量	一式	
2. 撤去年月日	令和7年9月3日		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間			
5. 経過年数	22年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率			
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	約183Kg		

発生物件調書 No. 16

1. 発生物件	名称	ピット架台	写真: 撤去状態(撤去材) 
	仕様		
	数量	一式	
2. 撤去年月日	令和7年4月23日		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間			
5. 経過年数	22年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率			
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	約98Kg		

発生物件調書 No. 17

1. 発生物件	名称	ピット蓋	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様		
	数量	一式	
2. 撤去年月日	令和7年9月3日		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間			
5. 経過年数	22年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率			
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	約289Kg		

発生物件調書 No. 18

1. 発生物件	名称	雑線	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕様		
	数量	一式	
2. 撤去年月日	令和7年9月3日		
3. 耐用年数	15年		
4. 処分制限期間			
5. 経過年数	22年		
6. 売却予定価額※			
7. 設置当時の補助率			
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項	約836Kg		

発生物件調書 No. 19

1. 発生物件	名称	銅板
	仕様	
	数量	1式
2. 設置年月日	平成12年2月(2000)	
3. 撤去年月日	令和7年9月(2025)	
4. 耐用年数	35年	
5. 処分制限期間	20年	
6. 経過年数	25年	
7. 売却予定価額※		
8. 設置当時の補助率		
9. 現在の補助率		
10. 処分年月日		
11. その他特記事項	約 330kg	

写真: 撤去状態(撤去材)

